

河北省石家庄市中级人民法院

查封山西方山金晖瑞隆煤业有限公司固定资产清单

(2025)冀01执49号之十一

序号	财产名称	规格型号/证号	单位	数量	有无抵押	有无查封	实际价值 (元)	存放位置
1	综合楼		栋	1	无	无	2669883.54	瑞隆矿工业厂区西南侧 6+1 层
2	宿舍楼		栋	1	无	无		瑞隆矿工业厂区东南侧 6+1 层
3	洗煤厂主厂房		座	1	无	无	2192045.61	瑞隆矿工业厂区东侧 5 层半
4	筛分车间		间	1	无	无	1066028.38	瑞隆矿工业厂区北侧 3 层半
5	职工活动中心		栋	1	无	无	422872.37	瑞隆矿工业厂区大门处
6	洗煤厂主厂房电气楼		栋	1	无	无	222314.17	瑞隆矿工业厂区东侧
7	锅炉房		座	1	无	无	167193.79	瑞隆矿工业厂区南侧
8	机修车间		间	1	无	无	166391.17	瑞隆矿工业厂区西南侧
9	黄泥灌浆站		间	1	无	无	155428.70	瑞隆矿工业厂区副井口东侧
10	变电站		座	1	无	无	4588781.26	瑞隆矿工业厂区宿舍楼东侧
11	公路		条	1	无	无	3746886.61	瑞隆矿工业厂区大门口至办公楼
12	原煤仓		间	1	无	无	1357849.76	瑞隆矿工业厂区东北侧
13	洗煤厂原煤仓		间	1	无	无	1243491.90	瑞隆矿工业厂区东北侧
14	洗煤厂栈桥及转载点		座	1	无	无	1102902.72	瑞隆矿工业厂区东北侧
15	设备库		座	1	无	无	726069.05	瑞隆矿工业厂区南侧
16	办公楼、宿舍楼消防设施		套	1	无	无	649811.26	瑞隆矿工业厂区办公楼宿舍楼内
17	洗煤厂浓缩车间浓缩池		间	1	无	无	647447.71	瑞隆矿工业厂区主厂房东侧
18	运煤公路便道		条	1	无	无	593491.23	瑞隆矿工业厂区精煤仓至大门口
19	景观绿化		片	1	无	无	541285.92	瑞隆矿工业厂区公路两侧
20	东相王进线 35KV 线塔		座	1	无	无	390701.58	东相王进线线路韩家山村旁

21	皮带走廊			条	1	无	无	387121.75	瑞隆矿工业厂区主井口至原煤仓
22	洗煤厂中煤仓			间	1	无	无	368379.49	瑞隆矿工业厂区北侧
23	制修车间			间	1	无	无	363870.81	瑞隆矿工业厂区办公楼西侧
24	落地精煤储煤场			间	1	无	无	297235.19	瑞隆矿工业厂区煤厂内
25	雨水收集池			间	1	无	无	278146.79	瑞隆矿工业厂区风井西侧处
26	道路（副井口至主井口）			条	1	无	无	224119.03	瑞隆矿工业厂区副井口至主井口
27	35KV 铁塔、护坡、排水渠			座	1	无	无	205494.24	瑞隆矿工业厂区南侧
28	供应科库房			座	1	无	无	199642.91	瑞隆矿工业厂区东侧
29	水井	4 寸		口	1	无	无	194907.68	瑞隆矿工业厂区黄泥灌浆站旁
30	矿区引水	4 寸		条	1	无	无	173511.32	瑞隆矿工业厂区南侧
31	室外管网	4 寸		米	1	无	无	163690.93	瑞隆矿工业厂区地沟内
32	主井	直径 5m		座	1	无	无	15266891.69	瑞隆矿工业厂区西北侧
33	副井	直径 6m		座	1	无	无	10740617.06	瑞隆矿工业厂区西北侧
34	8#回风巷	4.3 × 2.9		条	1	无	无	8778795.47	瑞隆矿井下 8+10#地区
35	5#煤轨道巷	4.3 × 2.9		条	1	无	无	8648940.22	瑞隆矿井下 4+5#地区
36	5#煤回风巷	直径 5m		条	1	无	无	8053974.11	瑞隆矿井下 4+5#地区
37	风井	直径 5m		个	1	无	无	6516827.21	瑞隆矿工业厂区东侧沟内
38	5#煤运输巷	4.3 × 2.9		条	1	无	无	5343445.70	瑞隆矿井下 4+5#地区
39	8#运输巷	4.3 × 2.9		条	1	无	无	3403497.42	瑞隆矿井下 8+10#地区
40	8+10#轨道巷	4.3 × 2.9		条	1	无	无	2361016.43	瑞隆矿井下 8+10#地区
41	水仓	4.3 × 2.9		个	1	无	无	2342808.24	瑞隆矿井下井底处
42	8+10 号煤回风大巷	4.3 × 2.9		条	1	无	无	2330292.93	瑞隆矿井下 8+10#地区
43	管子道	4.3 × 2.9		条	1	无	无	2178780.41	瑞隆矿井下泵房内
44	8#轨道巷	4.3 × 2.9		条	1	无	无	2126355.94	瑞隆矿井下 8+10#地区
45	5#西运输巷	4.3 × 2.9		条	1	无	无	1952134.42	瑞隆矿井下 4+5#地区
46	8-5# 轨道上山	4.3 × 2.9		条	1	无	无	1939694.78	瑞隆矿井下暗斜井
47	8#煤回风巷	4.3 × 2.9		条	1	无	无	1897308.90	瑞隆矿井下 8+10#地区
48	8#井底车场	4.3 × 2.9		个	1	无	无	1613215.14	瑞隆矿井下 8+10#地区
49	5#煤仓	6 × 30		座	1	无	无	1500133.43	瑞隆矿井下 4+5#地区
50	北车场	4.3 × 2.9		片	1	无	无	1403075.62	瑞隆矿井下 8+10#地区
51	水泵房	4.3 × 3.5		个	1	无	无	1194791.97	瑞隆矿井下 8+10#地区

52	8+10号煤运输大巷	4.3×2.9	条	1	无	无	1184493.39	瑞隆矿井下8+10#地区
53	8#避难硐室	4.3×2.9	个	1	无	无	1046181.67	瑞隆矿井下8+10#地区井底处
54	清理撒煤斜巷	4.3×2.9	条	1	无	无	963510.04	瑞隆矿井下8+10#地区
55	5#煤煤仓巷硐室	4.3×3.5	个	1	无	无	931892.31	瑞隆矿井下4+5#地区
56	5#避难硐室	4.3×3.5	个	1	无	无	899130.36	瑞隆矿井下4+5#地区北轨道
57	8+10#煤副立井	直径6m	个	1	无	无	883991.85	瑞隆矿井下副井底
58	井下水处理	4.3×2.9	个	1	无	无	846519.41	瑞隆矿井下水仓处
59	行人设备通道	4.3×2.9	条	1	无	无	680169.91	瑞隆矿井下4+5#地区
60	8#清煤斜巷	4.3×2.9	条	1	无	无	666022.03	瑞隆矿井下8+10#地区
61	等候硐室、轨道运输联络巷	4.3×2.9	条	1	无	无	640864.15	瑞隆矿井下8+10#地区副井底
62	变电所	3*2.5	座	1	无	无	628736.06	瑞隆矿井下8+10#地区副井底
63	井底煤仓	6×30	个	1	无	无	609046.29	瑞隆矿井下8+10#地区
64	8#消防材料库	4.3×2.9	座	1	无	无	535297.59	瑞隆矿井下8+10#地区
65	轨道上山	4.3×2.9	条	1	无	无	507698.92	瑞隆矿井下8+10#地区
66	北回风巷	4.3×2.9	条	1	无	无	463584.96	瑞隆矿井下8+10#地区
67	5#变电所	4.3×2.9	座	1	无	无	409498.89	瑞隆矿井下4+5#地区
68	8#装载硐室	5×3	个	1	无	无	362758.82	瑞隆矿井下8+10#地区
69	暗斜井巷	4.3×2.9	条	1	无	无	355331.63	瑞隆矿井下8+10#地区
70	8#无极绳硐室	4.3×2.9	个	1	无	无	353634.92	瑞隆矿井下8+10#地区南轨道
71	通风行人设备平巷	4.3×2.9	条	1	无	无	330798.44	瑞隆矿井下4+5#地区
72	8+10号等候硐室	4.3×2.9	个	1	无	无	316932.88	瑞隆矿井下8+10#地区
73	南车场3号交叉点	4.3×2.9	个	1	无	无	266532.56	瑞隆矿井下8+10#地区井底车场
74	环形车场	4.3×2.9	个	1	无	无	249134.85	瑞隆矿井下8+10#地区井底车场
75	2#交叉点浇筑	4.3×2.9	条	1	无	无	222574.06	瑞隆矿井下8+10#地区
76	8#北运输大巷	4.3×2.9	条	1	无	无	222066.00	瑞隆矿井下8+10#地区
77	8+10回风巷	4.3×2.9	条	1	无	无	196506.86	瑞隆矿井下8+10#地区
78	主井联络巷马头门贯通	4.3×2.9	条	1	无	无	192176.41	瑞隆矿井下4+5#地区
79	支架	ZF 7200/18/33	台	1	无	无	8112562.11	瑞隆矿井下4+5#地区
80	刮板机	SGB620/40T	台	1	无	无	2984684.09	瑞隆矿井下4+5#地区
81	采煤机	MG200/468-WD	台	1	无	无	1490002.06	瑞隆矿井下4+5#地区5207工作面
82	皮带机	DTL100/60/2*250	台	1	无	无	875209.96	瑞隆矿井下8+10#地区8127工作面

									面
83	硬岩悬臂式掘进机	EBZ200H	台	1	无	无	760456.71	瑞隆矿井下 8+10#地区 8127 工作面	
84	无极绳连续牵引车	SQ-60/55/B	台	2	无	无	310960.18	瑞隆矿井下掘进跟头使用	
85	可伸缩带式输送机	DSJ-100/63/2*75	台	1	无	无	291701.75	瑞隆矿井下 4+5#地区 主要运输巷	
86	在线式激光束管监测系统	JSG7	套	1	无	无	250391.30	瑞隆矿井下 4+5#地区	
87	悬臂式纵轴掘进机	EBZ160	台	1	无	无	214823.57	瑞隆矿井下 4+5#地区 5111 工作面	
88	放顶煤液压支架	ZF 7200/18/33	台	60	无	无	186990.14	瑞隆矿井下 4+5#地区 5110 工作面	
89	直流电动机	Z560-3A 800KW 660V	台	1	无	无	167358.84	瑞隆矿副立井绞车房内	
90	管道、阀门	4 寸	个	2	无	无	160773.26	瑞隆矿井下管网	
91	原煤	每月预留 1 万吨	吨	500000	无	无	150000000.0 0	瑞隆矿井上下	
合计							295870593.18		