

机械设备：16T 冲床 1 台、空气压缩机 1 台（烟台金星空压机有限公司，W-1.0/10，2008.11）、开式固定台压力机 6 台（江苏扬力集团有限公司、JF21-125，2011.9）、开式双柱可倾压力机 1 台（山东高密东方机床有限公司，J23-80，2008.4）、开式固定台压力机 1 台（江苏扬力集团有限公司、JF21-200B，2009.5）、四柱液压机 2 台（江苏国力锻压机床有限公司，YL32-315，2009.5）、四柱液压机 2 台（南通锻压设备三，YQ32-500，2006 年）、开式固定台压力机 1 台（山东高密通用机床厂 J21-160，2006.1）、开式双柱可倾压力机 1 台（山东高密通用机床厂，J23-80，2006.1）、开式双柱固定台压力机 3 台（J21-35，2006.1）、吊钩式抛丸清理机 1 套（青岛滨海铸造机械有限公司，Q376，2006.11）、烤箱 1 台、普通车床 1 台（大连机床厂，C620，1987.2）牛头刨床 1 台（长沙机床厂，B690，1980 年）、四柱液压机 1 台（徐州压力机械股份有限公司，YX32-200C，1 台）、液压板料折弯机 1 台（泰安华鲁机械有限公司，WC67Y-100/3200，1999.5）、液压摆式剪板机 1 台（南通赛威期机床有限公司，QC12Y-162500，2011.12）、液压剪板机 1 台（泰安中意机床设备有限公司，Q11-8\*2000，2010.3）、开式可倾压力机 3 台（哈尔滨锻压机床厂，JB23-63A，1992 年）、开式固定台压力机 1 台（诸城亿丰机械有限公司，JB21-100B，2011.7）机械剪板机 1 台（泰安联达锻压设备制造有限公司，QC11-8\*2000，2006.1）流水线 1 条（温岭市华林流水线制造有限公司，2011 年）双头铣

床 1 台(2008.12 年)、加工中心 1 套(利东, VMC1060, 2009 年)数控车床 1 台(云南机床厂, CY-E61501, 2008.1)、数控车床 1 台(德州德隆机床有限公司, CKD6140F, 2005 年)、车床 1 台(云南机床厂, CY6150/1000, 2008.8)、车床 1 台(云南机床厂, CY6150/2000, 2010 年)、车床 1 台(沈阳第一机床厂, CA6150, 2010 年)、立式升降铣床 1 台(南通五山机床有限公司, SAYON\*5032A, 2009 年)、铣床 1 台(滕州锐恒机床厂)、钻铣镗磨床 1 台(滕州恒力机床厂, ZXTM-40, 2005.1)、双头多用机床 1 台(浙江西菱台钻制造有限公司, ZXSM-45A, 2009.1)、小钻床 15 台(滕州鼎力机床厂, 2006.1)、攻丝机 2 台、摇臂钻床 1 台(威海东维数控机床有限公司, Z3040\*12B, 2009.3)、自动进刀钻床 2 台(烟台牟平动画工具有限公司, DHZ-25, 2009 年)、钻铣镗磨床 2 台(滕州锐恒机床厂, ZXTM-40, 2007.8)、衍磨机 1 台(浙江台州新潮衍磨设备有限公司, WM-3000)、立式钻床 1 台(山东福临机械制造有限公司, Z5150C)、立式钻床 2 台(临清益华机床公司, Z5140B, 2004.2)、立式钻床 1 台(临清机床厂, Z125A, 2002 年)、立式钻床 1 台、立式钻床 1 台(临清机床厂, Z535, 1974.9)、圆管端面倒角机 1 台(张家港宏翔机械有限公司, 80, 2010.6)、液压卧式油缸导向双立机床(淄博宏杰液压机床厂, GZ4230, 2008.2)、半自动卧式金属带锯床(浙江得力机床制造有限公司, GD4028, 2007.2)、切割机 1 台(2007 年)、开式可倾压力机 1

台（淄川金钟冲剪设备厂，16T,2002.4）、普通车床 2 台（北京第五机床厂，CW6143,1980 年）、普通车床 1 台（沈阳第一机床厂，CA6136,2007.8）、普通车床 10 台（鲁南机床厂，C616,1987.1）、螺杆空压机 1 套（2012 年）、打码机 1 台（中正）、空气压缩机 1 台（烟台金星空压机有限公司，

W-3.2/7,2009 年）、空气压缩机 1 台（烟台金星空压机有限公司，W-1.0/10,2005.11）、气泵 1 台、车床 3 台（云南机床厂，CY6150/1000,2010 年）、外弧磨床、变压器及配电柜 1 套（五莲县恒源电气设备有限公司，S11-315KVA,2010 年）。