



动产抵押登记书

登记编号: 川清信抵2014第01号(4-4)

抵押人		<input checked="" type="checkbox"/> 企业	<input type="checkbox"/> 个体工商户	<input type="checkbox"/> 农业生产经营者
名称(姓名)	四川得阳特种新材料有限公司	住所地	四川省德阳市金沙江西路 869 号	
证件类型	营业执照	证件号码	51060040000069	
代理人名称(姓名)	李荣华			
抵押权人名称(姓名)	南充市商业银行股份有限公司成都分行			
证件类型	营业执照	证件号码	510100500020559	
代理人名称(姓名)	李艳			
被担保债权概况				
种类	人民币贷款	数额	11880 万元	
担保的范围	本金、利息、诉讼费	债务人履行债务的期限	2014 年 01 月 13 日至 2015 年 01 月 12 日	
备注				
抵押物概况 (如写不下可另附页)				
名称	所有权归属	数量、质量、状况、所在地等情况		
洗液罐	四川得阳特种新材料有限公司	8 个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内		
全自动无阀过滤器	四川得阳特种新材料有限公司	2 个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内		
溶剂储槽	四川得阳特种新材料有限公司	2 个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内		
浓缩溶剂罐	四川得阳特种新材料有限公司	1 个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内		
备注	具体机器设备清单详见附页。			
抵押人签字(盖章)	抵押权人签字(盖章)	登记机关盖章		
 2014 年 1 月 15 日	 2014 年 1 月 15 日	2014 年 1 月 15 日		

(抵押权人保存)



由 扫描全能王 扫描创建

抵押物概况



序号	名称	所有权归属	数量、质量、状况、所在地等情况
1	洗液罐	四川得阳特种新材料有限公司	8个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
2	全自动无阀过滤器	四川得阳特种新材料有限公司	2个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
3	溶剂储槽	四川得阳特种新材料有限公司	2个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
4	浓缩溶剂罐	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
5	洗液中间罐	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
6	结晶釜	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
7	缓冲罐	四川得阳特种新材料有限公司	2个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
8	蒸汽再沸器	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
9	溶剂冷凝器	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
10	蒸汽冷凝器(真空冷凝器)	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
11	真空缓冲罐	四川得阳特种新材料有限公司	2个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
12	尾气冷却器	四川得阳特种新材料有限公司	2个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
13	溶解釜	四川得阳特种新材料有限公司	2个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
14	三足式下部卸料自动离心机	四川得阳特种新材料有限公司	4个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
15	精馏塔再沸器	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
16	溶剂计量罐	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
17	脱水液储罐	四川得阳特种新材料有限公司	2个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
18	放空气缓冲罐	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内



19	冷却器	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
20	气液分离器	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
21	污水罐	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
22	脱水塔真空罐	四川得阳特种新材料有限公司	2个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
23	二氯苯收集槽	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
24	气液分离罐	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
25	水分罐	四川得阳特种新材料有限公司	2个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
26	结晶釜减速机	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
27	溶剂分离塔填料	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
28	粗产品釜减速机	四川得阳特种新材料有限公司	6个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
29	溶解釜减速机	四川得阳特种新材料有限公司	2个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
30	多层振动流化床干燥系统	四川得阳特种新材料有限公司	2个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
31	成套机组	四川得阳特种新材料有限公司	6个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
32	粗产品釜减速机	四川得阳特种新材料有限公司	6个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
33	细料洗涤釜减速机	四川得阳特种新材料有限公司	4个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
34	脱水塔	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
35	精馏塔	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
36	共沸精馏塔	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
37	提纯塔	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
38	尾气吸收罐	四川得阳特种新材料有限公司	4个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
39	配碱罐	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
40	废液储罐	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
41	提纯塔再沸器	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
42	脱水塔再沸器	四川得阳特种新	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限



		材料有限公司	公司厂区内
43	蒸汽冷凝器(气体冷凝器)	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
44	浆料贮罐	四川得阳特种新材料有限公司	4个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
45	DN2600粗产品罐	四川得阳特种新材料有限公司	2个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
46	化碱釜	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
47	无阀过滤器	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
48	精馏塔冷凝器	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
49	冷凝器 1	四川得阳特种新材料有限公司	2个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
50	冷凝器 2	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
51	尾气冷却器/冷凝器	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
52	提纯塔冷凝器	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
53	脱水冷凝器	四川得阳特种新材料有限公司	2个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
54	脱水塔冷凝器	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
55	燃天然气有机热载体加热炉	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
56	燃气蒸汽锅炉	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
57	燃气蒸汽锅炉	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
58	旋膜除氧设备	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
59	中压锅炉除盐水设备	四川得阳特种新材料有限公司	2个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
60	低压开关柜	四川得阳特种新材料有限公司	28个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
61	玻璃钢冷却塔	四川得阳特种新材料有限公司	6个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
62	循环水泵	四川得阳特种新材料有限公司	4个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
63	电机	四川得阳特种新材料有限公司	4个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
64	制氮装置	四川得阳特种新材料有限公司	2个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
65	溶解釜(内胆)	四川得阳特种新材料有限公司	2个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内



66	浓缩溶剂罐(内胆)	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
67	洗液中间罐(内胆)	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
68	浆料贮罐(内胆)	四川得阳特种新材料有限公司	4个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
69	DN2600粗产品罐(内胆)	四川得阳特种新材料有限公司	2个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
70	结晶釜(内胆)	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
71	尾气吸收罐(内胆)	四川得阳特种新材料有限公司	4个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
72	配碱罐(内胆)	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
73	废液储罐(内胆)	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
74	脱水液储罐(内胆)	四川得阳特种新材料有限公司	2个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
75	化碱釜(内胆)	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
76	母液缓冲罐(内胆)	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
77	催化剂反应釜(内胆)	四川得阳特种新材料有限公司	2个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
78	结晶釜液槽(内胆)	四川得阳特种新材料有限公司	2个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
79	真空洗液贮罐(内胆)	四川得阳特种新材料有限公司	4个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
80	二~五次萃取液贮罐(内胆)	四川得阳特种新材料有限公司	4个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
81	一次萃取液贮罐(内胆)	四川得阳特种新材料有限公司	2个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
82	换热器	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
83	尾气冷凝器	四川得阳特种新材料有限公司	6个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
84	缩聚釜冷凝器	四川得阳特种新材料有限公司	3个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
85	软水贮罐	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
86	真空缓冲罐、水分罐	四川得阳特种新材料有限公司	4个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
87	精馏塔冷凝器	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
88	精馏塔	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
89	脱水塔冷凝器	四川得阳特种新	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限



		材料有限公司	公司厂区内
90	精馏塔真空罐	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
91	提纯塔分层器	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
92	一级闪蒸罐	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
93	二级闪蒸罐	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
94	三级闪蒸罐	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
95	冷凝器	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
96	尾气冷却器、冷凝器	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
97	过滤干燥洗涤釜	四川得阳特种新材料有限公司	3个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
98	脱水冷凝器	四川得阳特种新材料有限公司	6个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
99	溶剂贮罐	四川得阳特种新材料有限公司	2个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
100	五次萃取液贮罐	四川得阳特种新材料有限公司	12个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
101	纯水贮罐	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
102	纯水高位槽	四川得阳特种新材料有限公司	3个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
103	1~8次洗液罐	四川得阳特种新材料有限公司	8个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
104	共沸精馏塔	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
105	脱水塔再沸器	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
106	共沸塔再沸器	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
107	共沸塔冷凝器/放空冷凝器	四川得阳特种新材料有限公司	2个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
108	精馏塔再沸器	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
109	进料预热器	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
110	共沸分层器	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
111	二氯苯收集器	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
112	滤液进料预热器	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内



		四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
114	溶剂冷凝器	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
115	溶剂再沸器	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
116	催化剂干燥后冷凝器	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
117	混合液预热器	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
118	盐干燥后冷凝器	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
119	气液分离罐	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
120	浓缩液高位槽	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
121	提纯塔回流罐	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
122	脱水塔水回收罐	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
123	催化剂反应釜减速机	四川得阳特种新材料有限公司	3个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
124	过滤干燥洗涤釜减速机	四川得阳特种新材料有限公司	3个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
125	对二氯苯贮罐减速机	四川得阳特种新材料有限公司	6个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
126	化碱罐减速机	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
127	洗涤罐减速机	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
128	催化剂反应釜减速机	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
129	结晶料贮罐减速机	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
130	过滤干燥洗涤釜减速机	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
131	脱水分离塔	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
132	一次萃取液罐(储罐)	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
133	远红外加热装置	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
134	脱水分离塔填料	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
135	卧式螺旋沉降离心机	四川得阳特种新材料有限公司	4个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
136	卧式螺旋沉降	四川得阳特种新	2个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限



	离心机	材料有限公司	公司厂区内
137	卧式螺旋沉降离心机	四川得阳特种新材料有限公司	8个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
138	蒸发循环泵	四川得阳特种新材料有限公司	2个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
139	液环式真空泵	四川得阳特种新材料有限公司	6个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
140	提纯塔冷凝器	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
141	结晶蒸发器	四川得阳特种新材料有限公司	2个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
142	脱水塔真空罐	四川得阳特种新材料有限公司	2个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
143	尾气吸收罐	四川得阳特种新材料有限公司	12个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
144	环氧树脂干式变压器	四川得阳特种新材料有限公司	6个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
145	干式变压器	四川得阳特种新材料有限公司	3个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
146	干式变压器	四川得阳特种新材料有限公司	2个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
147	单层振动流化床	四川得阳特种新材料有限公司	4个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
148	在线氧分析系统	四川得阳特种新材料有限公司	8个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
149	放空气冷凝器	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
150	DN2400粗产品罐	四川得阳特种新材料有限公司	2个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
151	脱水液回收罐(内胆)	四川得阳特种新材料有限公司	2个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
152	对二氯苯贮罐(内胆)	四川得阳特种新材料有限公司	6个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
153	DN2400粗产品罐(内胆)	四川得阳特种新材料有限公司	2个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
154	结晶釜(内胆)	四川得阳特种新材料有限公司	2个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
155	过滤干燥洗涤釜(内胆)	四川得阳特种新材料有限公司	3个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
156	细料洗涤釜(内胆)	四川得阳特种新材料有限公司	4个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
157	水洗罐(内胆)	四川得阳特种新材料有限公司	3个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
158	催化剂反应釜(内胆)	四川得阳特种新材料有限公司	3个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
159	溶解釜	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内



		四川得阳特种新材料有限公司	3个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
	中间槽减速机	四川得阳特种新材料有限公司	4个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
162	纯水储罐	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
163	二氯苯回收罐	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
164	冷却釜	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
165	配碱罐	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
166	脱水分层器	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
167	二次洗液罐(内胆)	四川得阳特种新材料有限公司	3个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
168	冷却釜(内胆)	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
	冷却釜(内胆)	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
170	氮气储罐	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
171	精馏塔再沸器	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
172	不锈钢搅拌器	四川得阳特种新材料有限公司	12个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
173	不锈钢桨叶	四川得阳特种新材料有限公司	12个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
174	不锈钢桨叶	四川得阳特种新材料有限公司	12个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
175	钢件焊接机架	四川得阳特种新材料有限公司	14个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
176	钢件联轴器	四川得阳特种新材料有限公司	14个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
177	泵带电机	四川得阳特种新材料有限公司	2个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
178	机器设备	四川得阳特种新材料有限公司	7个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
179	无堵塞泵	四川得阳特种新材料有限公司	7个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
180	无堵塞泵	四川得阳特种新材料有限公司	6个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
181	液环式真空机组	四川得阳特种新材料有限公司	3个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
182	低压开关柜	四川得阳特种新材料有限公司	8个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
183	防爆操作柱	四川得阳特种新	41个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限



		材料有限公司	公司厂区内
184	溶剂蒸发器	四川得阳特种新材料有限公司	2个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
185	催化剂反应釜	四川得阳特种新材料有限公司	2个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
186	母液缓冲罐	四川得阳特种新材料有限公司	1个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
187	贮罐	四川得阳特种新材料有限公司	4个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内
188	结晶釜液槽	四川得阳特种新材料有限公司	2个, 正常使用, 四川得阳特种新材料有限公司厂区内

四川省乐山市中级人民法院

