

金地 铆焊

1	大三辊卷板机			厚120mm, 宽3米	
	中三辊卷板机			厚60mm, 宽2.5米	
	小三辊卷板机			厚20mm, 宽2米	
2	数控切割机			厚200mm, 宽12米	
3	压力机	YD41-500B	2008	500T	
4	退火炉			长10米, 宽7米, 高7米	
5	窄间隙焊机			高6米, 直径4~8米	
6	埋弧焊			高6米, 直径4~8米	
7	剪板机			厚16米, 宽2米	

金地机加设备

序号	名称	型号	加工直径	高度	承重 (吨)	备注
1	数控10米立车	C52100双柱立式车床	10米	4.5米	150	
2	数控5米立车	C5250×31/32	5米	3.1米	32	
3	3.5米立车		3.5米	2米	25	
4	数控200镗床	T69200/L120	高度4.5米, 长度12米			
5	龙门铣	X2030-100B	宽度3米, 长度10米, 高度3米		60	
6	数显160镗	TX6216	长度8米, 高度2米			

滦州重工

1	锯床	GB3015	2012		
2	剪板机	QC11Y-16X-4000	2012	最大厚度16mm, 长度2.5米	
3	数控火焰切割机	XDRC4*12M	2011		
4	卧式铣镗床	TPX611B/3	2012	主轴直径110mm	
5	卧式铣镗床	HWCA-110		主轴直径110mm	
6	卧式铣镗床	TPX6113/2	2012	主轴直径130mm	
7	车床	C620	2011	最大回转直径400mm, 最大长度1000mm	
8	车床	CD6140A	2012	高6米, 直径4~8米	
9	车床 (数控20)	CAK5085di	2012	厚16米, 宽2米	
10	车床 (数控30)	CAK63135d	2012		
11	车床	CW6163B	2012		
12	车床	CW6280B	2012	最大回转直径800mm, 最大长度3000mm	
13	车床	CW61100B	2012	最大回转直径1000mm, 最大长度3000mm	
14	单柱立车	C5112	2008	最大回转直径1000mm, 最大长度1000mm	
15	立式升降台铣床	X52K		工作台面积320mm*1250mm	
16	插床	BC5050	2012	最大插削长度500mm	
17	数控卧式镗铣床	TKP65B	2012	主轴 ϕ 130 1.6米 \times 1.6米 \times 4米	
18	数控卧式镗铣床	GMC R2	2012	宽3.7米 高1米 长6米	

19	立式加工中心	VC1060	2012	1000*600*620	
20	摇臂钻	Z3080*25	2012	最大钻孔 ϕ 80 跨距2500	
21	摇臂钻	Z3050*16	2012	最大钻孔 ϕ 50 跨距1600	
22	平面磨床	M7130	2012		
23	外圆磨	M1332	2012	ϕ 320*3000	
24	二保焊机	YM-500KR2HVE15M			20
25	脉冲亚弧焊机	WXM*3151GBT			1