附件 1

序号	抵押物名称	所有权或者使用权归属	数量、状况等概况
1	太阳能电池组件	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:35097 块；规格：单晶硅单玻组件 285Wp；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
2	直流防雷汇流箱	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:73 台；规格：16 进 1 出；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
3	直流防雷汇流箱	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:39 台；规格：12 进 1 出；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
4	逆变升压一体化箱变	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:10 台；规格：1250kVA 双分裂变压器；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
5	逆变升压一体化箱变	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:1 台；规格：630kVA 变压器；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
6	逆变升压一体化箱变	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:21 台；规格：并网逆变器(630KW)；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
7	66KV 高压设备	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:1 台；规格：66KV 油浸式电力变压器；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
8	66KV 高压设备	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:2 台；规格：66kV 断路器；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
9	66KV 高压设备	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:1 台；规格：66kV 电容式电压互感器；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
10	66KV 高压设备	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:6 台；规格：66kV SF6 电流互感器；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林

			大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
11	66KV 高压设备	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:3 台；规格：66kV 氧化锌避雷器；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
12	66KV 高压设备	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:4 组；规格：66kV 高压交流隔离开关；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
13	66KV 高压设备	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:1 台；规格：PT 端子箱；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
14	66KV 高压设备	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:1 台；规格：检修箱；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
15	66KV 高压设备	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:2 台；规格：断路器端子箱；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
16	66kV 主变及配电装置安装材料	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:1 套；规格：/；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
17	光伏厂区防雷接地	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:1 套；规格：/；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
18	电力管理区防雷接地	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:1 套；规格：/；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
19	无功补偿装置	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:1 套；规格：无功补偿一次设备；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
20	无功补偿装置	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:1 组；规格：隔离开关；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
21	无功补偿装置	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:1 套；规格：SVG 控制系统装置；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大

			安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
22	无功补偿装置	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:1 台；规格：4000KVA 变压器；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
23	无功补偿装置	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:1 套；规格：网门及围栏；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
24	接地变、小电阻成套装置	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:1 套；规格：DKSC-500/38.5；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
25	光伏厂区高压及通信电缆	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量： 3163 米 ；规格：35kV 交流电缆 ZC-YJY23-26/35-3×70；质量及状况：良好，由抵押人使用中，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
26	光伏厂区高压及通信电缆	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量：5284 米 ；规格：通讯光缆 GYFTA53-8B1；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
27	光伏厂区高压及通信电缆	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量： 775 米 ；规格：直流电缆 ZC-YJLHY23-0.6/1-2×50；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
28	光伏厂区高压及通信电缆	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量： 554 米 ；规格：直流电缆 ZC-YJLHY23-0.6/1-2×70；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
29	光伏厂区高压及通信电缆	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量：8007 米 ；规格：直流电缆 ZC-YJLHY23-0.6/1-2×95；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
30	光伏厂区高压及通信电缆	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量：1675 米 ；规格：直流电缆 ZC-YJLHY23-0.6/1-2×120；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
31	光伏厂区高压及	大安昌盛日电太阳	数量： 9562 米 ；规格：直流电缆

	通信电缆	能科技有限公司	ZC-YJLHY23-0.6/1-2×150；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
32	光伏厂区高压及通信电缆	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量： 8627 米 ；规格：通讯电缆 ZC-RVYSP23-2×1.0；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
33	光伏电缆	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量：73054 米 ；规格：PV1-F1x4 正极(红)；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
34	光伏电缆	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量：77366 米 ；规格：PV1-F1x4 负极(黑)；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
35	光伏电缆	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量：1595 套 ；规格：MC4 接头；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
36	光伏电缆	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量： 337 米 ；规格：50（W）x50（H）槽式桥架；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
37	光伏电缆	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量：413 米 ；规格：100（W）x50（H）槽式桥架；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
38	光伏电缆	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量： 111 套 ；规格：槽式玻璃钢异形桥架 500(W)X100(H)变径 200(W)X100(H),2.6 米；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
39	光伏电缆	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量：260 米 ；规格：50（W）x50（H）槽式玻璃钢桥架；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
40	光伏电缆	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量：75 米 ；规格：100（W）x50（H）槽式玻璃钢桥架；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科

			技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
41	光伏电缆	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量：3000 米 ；规格：DN80 夹砂玻璃钢管；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
42	光伏电缆	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量： 137 米；规格：汇流箱接地线 BVR-0.6/1-1*16；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
43	综合自动化设备	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量： 1 面；规格：主变保护屏；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
44	综合自动化设备	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量： 1 面；规格：主变测控屏；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
45	综合自动化设备	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量： 1 面；规格：35kV 母线保护屏；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
46	综合自动化设备	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量： 1 面；规格：66kV 母线保护屏；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
47	综合自动化设备	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量： 1 面；规格：公共测控屏；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
48	综合自动化设备	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量： 2 台；规格：间隔层网络交换机；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
49	综合自动化设备	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量：1 套；规格：通信接口屏；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
50	综合自动化设备	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量： 1 面 ；规格：PMU 屏；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
51	通信系统、计费系	大安昌盛日电太阳	数量： 1 套 ；规格：/；质量及状况：良

	统、调度数据网设备	能科技有限公司	好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
52	光功率预测系统	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量： 1 套 ；规格：/；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
53	AGC\AVC 系统	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量： 1 套 ；规格：/；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
54	自动火灾报警系统	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量： 1 套 ；规格：/；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
55	全厂安防监控	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量：1 套；规格：/；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
56	基础	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量：10MW ；规格：PHC 300 AB 70-7.0；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
57	支架	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量： 10MW ；规格：Q235B；质量及状况：良好，由抵押人使用中；所在地：大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地