



名称	规格	数量及单位	状况	评估价值	号码	起止时间	权证名称	签发单位
冷藏水收集桶	1200	1个	良	21590				
冷藏水输送泵		1台	良	5100				
重力水箱		1个	良	10200				
冲床系(加冲板)	(加冲板)	1套	良	58225				
2号管道		22套	良	27200				
无滴灌装置		1套	良	6477000				
巴氏杀菌机组		1套	良	2337500				
2号管架		8套	良	8500				
动力配电箱		4台	良	14280				
控制柜		8台	良	16320				
照明配电箱		4台	良	10200				
灌溉调速控制箱		1台	良	17850				
控制箱		1台	良	12750				
2号车		2台	良	141100				
蒸汽锅炉	D2L4-1.5	1台	良	222105				
蒸汽锅炉	4T	1台	良	228939				
分气路	0.262	1台	良	4420				
引风机	AY7-41	2台	良	13566				
鼓风机		2台	良	5355				
多管除尘器		1台	良	17400				
合计				9649600				




抵押人 (盖章)
法定代表人
或授权代理



抵押权人 (盖章)
经办人

本清单经核实无误, 作为 () 农银 () 字第 () 号 () 第 () 号合同组成部分, 清单一式 () 份, 各方各执一份。
2004年8月27日




名称	规格	数量及单位	原状	评估价值	号码	起止时间	权证名称	签发单位	登记机关	编号
螺旋除渣机	LG-4	2台	良好	14,782						
加压机		1台	良好	18,700						
化盐槽	1400*710	1台	良好	6,800						
离心输送机		1台	良好	3,910						
渣池泵	SGR1017	2台	良好	93,840						
锅炉给水泵	2-1/2GC	2台	良好	8,993						
热水循环泵	TR80-bf-A6	2台	良好	3,715						
热水循环泵	TR50-320125	2台	良好	2,542						
汽泵附控		1台	良好	40,800						
不锈钢高压泵		1台	良好	13,175						
管式杀菌器		1台	良好	7,516						
通风机		1台	良好	1,818						
排风罩		1台	良好	5,231						
阿贝折射仪	2WA-1	1台	良好	2,210						
电控柜		1台	良好	7,114.5						
可倾夹层锅	300L	1台	良好	16,660						
阀		1台	良好	3,601.3						
电子秤		1台	良好	9,231.7						
酸度计		1台	良好	2,295						
阿贝折射仪	2WA-1	1台	良好	2,210						
合计				508,622.5						



抵押人 (盖章) _____
 法定代表人 _____
 或授权代理人 _____


2004年 8月 27日
 经办人 _____

本清单经核实无误, 作为 () 农银 字 抵 字 () 第 19006号合同组成部分, 清单一式 () 份, 各方各执一份。

名称	存放保管处所 (使用单位)	规格	数量 及单位	质量 及状况	评估价值	号码	起止时间	权证名称	签发单位	登记机关	编号
均质机		GYB400	1台	良好	10200						
压缩机			1台	良好	18700						
水泵					65003						
终端控制器					25500						
电焊机	BS1-600	BCI-600	2台	良好	6545						
依压机			4台	良好	22933						
恒漏箱			1台	良好	2397						
减速机			1台	良好	1315						
不锈钢砂棒		10L	2台	良好	4930						
不锈钢砂棒			1台	良好	6759						
不锈钢砂棒			1台	良好	2040						
奶泵		50T	2台	良好	22428						
冷水机			1台	良好	10200						
换热刀	WB-35	WB-35	1台	良好	2295						
气力电锤			1台	良好	13294						
吹料泵		B25-10-35	1台	良好	4862						
潜水水泵		4寸	2台	良好	3655						
水泵控制机		150BT20	1台	良好	2091						
水泵控制机		2R50-35	1台	良好	2013						
调节阀			2台	良好	8500						
和汽泵		0.7M2	1台	良好	2400						
小计											
抵押人 (盖章)											
法定代表人											
或授权代理人											

本清单经核实无误, 作为 () 农银 () 字第 () 号 () 第 () 份, 各方各执一份, 2009年 8 月 27 日

名称	存放保管处所 (使用单位)	规格	数量 及单位	质量 及状况	评估价值	担保单		权证名称	签发单位	登记机关	编号
						号码	起止时间				
空气罐			1台	良好	37400						
液压抽油机		2100N	1台	良好	12600						
胶体磨		ZWS-180	1台	良好	21600						
微生物抽油系统			1台	良好	25069						
巴士吊高机		DBER	1台	良好	1017161						
液位传感器			1台	良好	12767						
电子称			1台	良好	1403						
368滴有柜			1台	良好	1360						
工作台			1台	良好	1615						
过滤器			1台	良好	935						
不锈钢自吸泵			1台	良好	3060						
不锈钢管道泵			1台	良好	1020						
水泵整机			1台	良好	1496						
锅炉附属设备			1套	良好	229383						
齿轮减速机			1台	良好	2660						
微机和供水系统			1套	良好	47500						
罐装机			1台	良好	4360037						
圆筒装运车			1台	良好	2820						
托盘装运车			1台	良好	1560						
升降叉车			1台	良好	1560						
合计					5783006						



抵押人(盖章) _____ 经办人 _____

法定代表人 _____

或授权代理人 _____

2004年8月27日

本清单经核实无误, 作为 () 农银云机字(2004)第 19006号合同组成部分, 清单一式 () 份, 各方各执一份, 特此证明。