



机器设备抵押物清单

编号:



机器名称	型号	规格	用途	生产年份	数量/单位	质量及状况	评估价值(元)
种子罐		1.5T不锈钢		2018年5月	1/台	良好	42328
种子罐		1.5T不锈钢		2018年5月	1/台	良好	42328
种子罐		1.5T不锈钢		2018年5月	1/台	良好	42328
种子罐		1.5T不锈钢		2018年5月	1/台	良好	42328
种子罐		1.5T不锈钢		2018年5月	1/台	良好	42328
三级罐		60T不锈钢		2017年3月	1/台	良好	310700
三级罐		60T不锈钢		2017年3月	1/台	良好	310700
三级罐		60T不锈钢		2017年3月	1/台	良好	310700
三级罐		60T不锈钢		2017年3月	1/台	良好	310700
三级罐		60T不锈钢		2017年3月	1/台	良好	310700
三级罐		60T不锈钢		2017年3月	1/台	良好	310700
真空双锥干燥机		3000L		2017年2月	1/台	良好	46700
颗粒机		160		2017年9月	1/台	良好	15387
分析仪器				2019年1月	1/台	良好	4232
锅炉		10T		2019年1月	1/台	良好	261885



空压机	40型	2019年2月	1/台	良好	131520
软水系统		2019年6月	1/台	良好	134808
阀门		2019年6月	1/批	良好	179826
工业自动化 仪表		2019年7月	1/批	良好	33046
碟式分离机	TA 60	2019年5月	2/台	良好	26649
结晶罐	5T不锈钢	2017年4月	14/台	良好	1330560
脱色处理系 统		2019年5月	1/套	良好	443961
过滤器		2019年2月	8/套	良好	224240
流量计	DTLZD -25	2019年6月	8/套	良好	19598
工业洗衣机	XGP-100	2019年4月	1/台	良好	18400
工业自动化 仪表		2019年7月	1/批	良好	33046
冷却塔		2019年7月	2/台	良好	51332
纳滤浓缩设 备	304	2019年5月	1/套	良好	888003
离交柱		2019年11月	2/台	良好	139740
不锈钢管		2019年8月	1/套	良好	41168
冷凝器	113平方	2019年8月	1/台	良好	46231
冷凝器	120平方	2019年8月	1/台	良好	45899
冷凝器	150平方	2019年8月	1/台	良好	57353
不锈钢储管	5T不锈钢	2019年8月	1/套	良好	37267

不锈钢储管		20T不锈钢		2019年8月	1/套	良好	34611
离心机		1200型		2019年8月	1/台	良好	38263
离心机		1200型		2019年8月	1/台	良好	38263
离心机		1200型		2019年8月	1/台	良好	38263
不锈钢离心泵		IHA80-50-315		2020年4月	1/台	良好	14960
板框压滤机		20T,XMY200/1250		2019年6月	1/台	良好	47154
板框压滤机		20T,XMY200/1250		2019年6月	1/台	良好	47154
皮带轮		HT 250		2020年4月	1/台	良好	11968
高压蒸汽灭菌器		BIOBASE		2019年11月	1/台	良好	12155
低温门箱		BIOBASE		2019年11月	1/台	良好	15895
空压机		150型		2019年2月	1/台	良好	263120
高低专线		3000KW		2019年7月	1/套	良好	1528234
环保设备				2017年7月	1/套	良好	580320
摇摆制粒机		160		2019年12月	1/台	良好	6460
空压机		180型		2019年2月	1/台	良好	394640
离速离心机		TA-62		2019年3月	1/台	良好	52640
离速离心机		TA-62		2019年3月	1/台	良好	52640
离速离心机		TA-62		2019年3月	1/台	良好	52640
离速离心机		TA-62		2019年3月	1/台	良好	52640

水预处理			2019年8月	1/台	良好	59096
消防设备管路			2019年8月	1/台	良好	70965
不锈钢单层水箱			2019年9月	1/台	良好	41832
低氮燃烧器	TB9SECO3FGR		2019年9月	1/台	良好	210239
丙酮精馏塔	WHT -600		2019年6月	1/台	良好	134808
发酵罐	75方		2019年6月	2/台	良好	413608
反应釜	10T		2019年9月	4/台	良好	104716
反应釜	8T		2014年9月	1/台	良好	24628
丁酯回收塔			2014年9月	1/台	良好	121072
不锈钢罐	316型		2014年9月	2/台	良好	11938
超滤机	8管16膜		2014年12月	1/台	良好	78743
不锈钢罐	316型2T		2014年9月	2/台	良好	15463
日本东曹分析仪	AIA360		2015年3月	1/台	良好	76653
冷水机组	RCU150SCL		2019年8月	1/台	良好	92794
螺杆机	JNG-60A		2014年12月	1/台	良好	31311
压滤机	XMS12		2014年9月	4/台	良好	24910
压滤机	XMS40		2014年9月	2/台	良好	34169
发酵车间电力设备			2019年6月	1/套	良好	314634
提取车间电力设备			2019年9月	1/套	良好	349944

高变压器	400KVA+100KV A	2015年1月	2/台	良好	174587
自动补料系统		2019年6月	1/套	良好	444932
碟式分离机	TA60	2019年5月	2/台	良好	26649
板框压滤机	20T,XAZG200/1 500-UK	2019年6月	1/台	良好	130298
板框压滤机	20T,XAZG200/1 500-UK	2019年6月	1/台	良好	130298
陶瓷膜过滤机		2017年5月	1/台	良好	209375
设备安装		2018年3月		良好	已在设备中考虑
分包设备安装		2019年4月		良好	已在设备中考虑
合计	80项				12880028
上列抵押物已经抵押人和抵押权人核实无误。  抵押人： （签字指模或盖章） 法定代表人（或授权代理人）： （签字指模） 2-21年7月7日		 抵押权人： （盖章） 负责人（或授权代理人）： （签字） 2-21年7月7日			