

附件 2

序号	抵押物名称	所有权或者使用权归属	数量、状况等概况
1	太阳能电池组件	大安中盛太阳能科技有限公司	数量:17549 块; 规格: 单晶硅单玻组件 285Wp; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 大安中盛太阳能科技有限公司吉林大安 5MW 扶贫地面电站项目所在地
2	直流防雷汇流箱	大安中盛太阳能科技有限公司	数量:36 台; 规格: 16 进 1 出; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 大安中盛太阳能科技有限公司吉林大安 5MW 扶贫地面电站项目所在地
3	直流防雷汇流箱	大安中盛太阳能科技有限公司	数量:19 台; 规格: 12 进 1 出; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 大安中盛太阳能科技有限公司吉林大安 5MW 扶贫地面电站项目所在地
4	35KV 高压设备	大安中盛太阳能科技有限公司	数量:1 套; 规格: /; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 大安中盛太阳能科技有限公司吉林大安 5MW 扶贫地面电站项目所在地
5	35KV 高压开关柜	大安中盛太阳能科技有限公司	数量:2 台; 规格: 进线柜; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 大安中盛太阳能科技有限公司吉林大安 5MW 扶贫地面电站项目所在地
6	35KV 高压开关柜	大安中盛太阳能科技有限公司	数量:1 台; 规格: 出线柜; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 大安中盛太阳能科技有限公司吉林大安 5MW 扶贫地面电站项目所在地
7	35KV 高压开关柜	大安中盛太阳能科技有限公司	数量:1 台; 规格: 无功补偿柜; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 大安中盛太阳能科技有限公司吉林大安 5MW 扶贫地面电站项目所在地
8	35KV 高压开关柜	大安中盛太阳能科技有限公司	数量:1 台; 规格: PT 柜; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 大安中盛太阳能科技有限公司吉林大安 5MW 扶贫地面电站项目所在地

9	35KV 高压开关柜	大安中盛太阳能科技有限公司	数量:1 台; 规格: 站用变柜; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 大安中盛太阳能科技有限公司吉林大安 5MW 扶贫地面电站项目所在地
10	光伏厂区高压及通信电缆	大安中盛太阳能科技有限公司	数量:1581 米; 规格: 35kV 交流电缆 ZC-YJY23-26/35-3×70; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 大安中盛太阳能科技有限公司吉林大安 5MW 扶贫地面电站项目所在地
11	光伏厂区高压及通信电缆	大安中盛太阳能科技有限公司	数量:2642 米; 规格: 通讯光缆 GYFTA53-8B1; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 大安中盛太阳能科技有限公司吉林大安 5MW 扶贫地面电站项目所在地
12	光伏厂区高压及通信电缆	大安中盛太阳能科技有限公司	数量:387 米; 规格: 直流电缆 ZC-YJLHY23-0.6/1-2×50; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 大安中盛太阳能科技有限公司吉林大安 5MW 扶贫地面电站项目所在地
13	光伏厂区高压及通信电缆	大安中盛太阳能科技有限公司	数量:277 米; 规格: 直流电缆 ZC-YJLHY23-0.6/1-2×70; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 大安中盛太阳能科技有限公司吉林大安 5MW 扶贫地面电站项目所在地
14	光伏厂区高压及通信电缆	大安中盛太阳能科技有限公司	数量:4003 米; 规格: 直流电缆 ZC-YJLHY23-0.6/1-2×95; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 大安中盛太阳能科技有限公司吉林大安 5MW 扶贫地面电站项目所在地
15	光伏厂区高压及通信电缆	大安中盛太阳能科技有限公司	数量:838 米; 规格: 直流电缆 ZC-YJLHY23-0.6/1-2×120; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 大安中盛太阳能科技有限公司吉林大安 5MW 扶贫地面电站项目所在地
16	光伏厂区高压及通信电缆	大安中盛太阳能科技有限公司	数量: 4781 米 ; 规格: 直流电缆 ZC-YJLHY23-0.6/1-2×150; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中, 由抵押人使用中; 大安中盛太阳能科技有限公司吉林大安 5MW 扶贫地面电站项目所在地
17	光伏厂区高压及通信电缆	大安中盛太阳能科技有限公司	数量: 4313 米 ; 规格: 通讯电缆 ZC-RVYSP23-2×1.0; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 大安中盛太阳能科技有限公司吉林大安 5MW 扶贫地面电站项目所在地

18	光伏电缆	大安中盛太阳能科技有限公司	数量: 36527 米 ; 规格: PV1-F1x4 正极 (红); 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 大安中盛太阳能科技有限公司吉林大安 5MW 扶贫地面电站项目所在地
19	光伏电缆	大安中盛太阳能科技有限公司	数量: 38683 米 ; 规格: PV1-F1x4 负极 (黑); 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 大安中盛太阳能科技有限公司吉林大安 5MW 扶贫地面电站项目所在地
20	光伏电缆	大安中盛太阳能科技有限公司	数量: 798 套 ; 规格: MC4 接头; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 大安中盛太阳能科技有限公司吉林大安 5MW 扶贫地面电站项目所在地
21	光伏电缆	大安中盛太阳能科技有限公司	数量: 168 米 ; 规格: 50 (W) x50 (H) 槽式桥架; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 大安中盛太阳能科技有限公司吉林大安 5MW 扶贫地面电站项目所在地
22	光伏电缆	大安中盛太阳能科技有限公司	数量: 207 米 ; 规格: 100 (W) x50 (H) 槽式桥架; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 大安中盛太阳能科技有限公司吉林大安 5MW 扶贫地面电站项目所在地
23	光伏电缆	大安中盛太阳能科技有限公司	数量: 56 套 ; 规格: 槽式玻璃钢异形桥架 500 (W) X100 (H) 变径 200 (W) X100 (H), 2.6 米; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 大安中盛太阳能科技有限公司吉林大安 5MW 扶贫地面电站项目所在地
24	光伏电缆	大安中盛太阳能科技有限公司	数量: 130 米 ; 规格: 50 (W) x50 (H) 槽式玻璃钢桥架; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 大安中盛太阳能科技有限公司吉林大安 5MW 扶贫地面电站项目所在地
25	光伏电缆	大安中盛太阳能科技有限公司	数量: 37 米 ; 规格: 100 (W) x50 (H) 槽式玻璃钢桥架; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 大安中盛太阳能科技有限公司吉林大安 5MW 扶贫地面电站项目所在地
26	光伏电缆	大安中盛太阳能科技有限公司	数量: 1500 米 ; 规格: DN80 夹砂玻璃钢管; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 大安中盛太阳能科技有限公司吉林大安 5MW 扶贫地面电站项目所在地
27	光伏电缆	大安中盛太阳能科技有限公司	数量: 68 米 ; 规格: 汇流箱接地线 BVR-0.6/1-1*16; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 大安中盛太阳能科技有限公司吉林大安 5MW 扶贫地面电站项目所在地

28	基础	大安中盛太阳能科技有限公司	数量：5MW ；规格：PHC 300 AB 70-7.0；质量及状况：良好，由抵押人使用中；大安中盛太阳能科技有限公司吉林大安 5MW 扶贫地面电站项目所在地
29	支架	大安中盛太阳能科技有限公司	数量：5MW ；规格：Q235B；质量及状况：良好，由抵押人使用中；大安中盛太阳能科技有限公司吉林大安 5MW 扶贫地面电站项目所在地