

查封喀左县鑫丰金属制品有限公司设备设施清单 3

- 1、烧结储料仓 2 个(新增);编号 1 没有了
- 2、烧结红泥储备罐 1 套;编号 2 没有了
- 3、烧结系统 2 台天车(二混室一台、风机房一台);编号 3/63 没有了
- 4、四辊破碎机整体, 含两条皮带机和上料仓;编号 6
- 5、烧结机尾除尘和热矿筛及事故矿筛除尘整体设备电器部分共 3 套(含管路);编号 11/12/13 没有了
- 6、烧结机主体、副主体钢结构厂房屋面;砖混地仓、配料室、混料室、值班室、车间等部分;编号 30/41/42/43/44 没有了
- 7、烧结砖混办公室一套;编号 45
- 8、喷煤煤粉库钢结构车间部分; 编号 15----26 15、16、17、18、23、24、25 没有了
- 9、喷煤车间整体部分(加热炉、料仓、皮带机、斗提机、料仓、磨机、储罐、喷吹管线、除尘、操作室、设备、砖混车间、钢结构框架、办公室)等;编号 15----26 15、16、17、18、23、24、25 没有了
- 10、1 台 S111600/10 变压器;编号 51 没有了
- 11、高炉风机房、砖混车间部分;编号 48
- 12、高炉配电室、砖混车间部分;编号 28/50
- 13、两套 60 米铸铁机, 含厂房;编号 52---62

- 14、两台 50T 天车及钢结构厂房车间;编号 52
- 15、烤包器五台套、包坑两个(立式 3 个、卧室 2 个);编号 57/58
- 16、铁钢包 22 个,中包 8 个,包梁 1 个,搅拌机 3 个等;编号 53---56
- 17、炼铁、炼钢、砖混办公室二层楼一套;编号 66
- 18、三平台砖混钢结构办公楼两套;编号 32/38
- 19、供水用蓄水池一个;编号 40
- 20、食堂砖混房一套;编号 39
- 21、车队维修车间、机加工车间、砖混房一套;编号 4
- 22、料场值班室四间;编号 9
- 23、内用加油站一套及二层小楼;编号 67
- 24、质检取样、化验、砖混钢结构车间三套;编号 8/9/10/37/38
- 25、料场钢构挡风墙 6 面;编号 7
- 26、备件、设备、资材、储备库五套(砖混钢结构);编号 29/31/35/36
- 27、变压器至高压控制柜铜排部分及外网线路铁塔;编号 69
- 28、变电站砖混配电室整体部分;编号 68
- 29、烧结机尾除尘和热矿筛除尘整体设备,含电器、管路等;编号 11
- 30、单辊破碎机备用减速机 1 台;编号 14
- 31、成品矿仓布袋除尘整体含电器 1 台套;编号 11 大部分拆走了,主体在
- 32、四辊破碎机 1 台;配套料仓和两条皮带机及电器;编号 6
- 33、喷煤车间整体部分,含空压机设备拆走了及上料系统电器等;编号 15---26 15、16、17、18、23、24、25 没

有了

34、60 米链带式铸铁机，含辅助设备电器 2 台套；编号 52---62

35、150T 汽车衡，含电器 5 台套；编号 33/34

36、大小料场 6 面挡风网；编号 7

37、高炉风机房，编号 49；炼钢风机房，编号 65；炼钢 70 吨吊车编号 47

38、机加工 1 台套；编号 5

39、库房 3 台套；编号 29/35

40、变压器共 7 台；编号 51/64 没有了

41、50 亩外炼钢钢构车间；编号 46

42、外网供水供电系统；编号 40

43、选渣设备整体部分含电器（皮带机、干磨、三角架等）；编号 70