

附件一：抵押物概况

名称	所有权或者使用权归属	数量、质量、状况、所在地等情况
多晶硅支架	莱芜中核国缆新能源有限公司	365.3125 吨；良好；使用中；同抵押物住所地
多晶硅支架	莱芜中核国缆新能源有限公司	365.3125 吨；良好；使用中；同抵押物住所地
光伏并网逆变器	莱芜中核国缆新能源有限公司	10 台；良好；使用中；同抵押物住所地
多晶硅支架	莱芜中核国缆新能源有限公司	189.9625 吨；良好；使用中；同抵押物住所地
光伏并网逆变器	莱芜中核国缆新能源有限公司	30 台；良好；使用中；同抵押物住所地
多晶硅支架	莱芜中核国缆新能源有限公司	11.76 吨；良好；使用中；同抵押物住所地
光伏太阳能电池组件	莱芜中核国缆新能源有限公司	7070125 瓦；良好；使用中；同抵押物住所地
光伏太阳能电池组件	莱芜中核国缆新能源有限公司	6839145 瓦；良好；使用中；同抵押物住所地
光伏太阳能电池组件	莱芜中核国缆新能源有限公司	6373535 瓦；良好；使用中；同抵押物住所地
围栏等	莱芜中核国缆新能源有限公司	1 套；良好；使用中；同抵押物住所地
直流电源屏	莱芜中核国缆新能源有限公司	1 套；良好；使用中；同抵押物住所地
电缆桥架	莱芜中核国缆新能源有限公司	0.34 千米；良好；使用中；同抵押物住所地
电缆桥架	莱芜中核国缆新能源有限公司	0.03 千米；良好；使用中；同抵押物住所地
电缆分支箱及防火	莱芜中核国缆新能源有限公司	2 套；良好；使用中；同抵押物住所地
SVG	莱芜中核国缆新能源有限公司	0.75 套；良好；使用中；同抵押物住所地
电缆桥架	莱芜中核国缆新能源有限公司	0.38 千米；良好；使用中；同抵押物住所地
直流柜	莱芜中核国缆新能源有限公司	20 套；良好；使用中；同抵押物住所地
电缆桥架	莱芜中核国缆新能源有限公司	0.5 千米；良好；使用中；同抵押物住所地
通讯柜	莱芜中核国缆新能源有限公司	10 套；良好；使用中；同抵押物住所地

莱芜中核国缆新能源有限公司

电缆桥架	莱芜中核国缆新能源有限公司	0.2 千米; 良好; 使用中; 同抵押物住所地
热镀锌扁钢	莱芜中核国缆新能源有限公司	10 千米; 良好; 使用中; 同抵押物住所地
电缆桥架	莱芜中核国缆新能源有限公司	0.65 千米; 良好; 使用中; 同抵押物住所地
多晶硅支架及安装	莱芜中核国缆新能源有限公司	2.53 千米; 良好; 使用中; 同抵押物住所地
消弧线圈及接地变	莱芜中核国缆新能源有限公司	1 套; 良好; 使用中; 同抵押物住所地
接地变	莱芜中核国缆新能源有限公司	1 套; 良好; 使用中; 同抵押物住所地
配电柜	莱芜中核国缆新能源有限公司	1 套; 良好; 使用中; 同抵押物住所地
热镀锌扁钢	莱芜中核国缆新能源有限公司	10 千米; 良好; 使用中; 同抵押物住所地
电缆分支箱	莱芜中核国缆新能源有限公司	2 套; 良好; 使用中; 同抵押物住所地
电线终端头、中间接头及附件	莱芜中核国缆新能源有限公司	34 套; 良好; 使用中; 同抵押物住所地
光伏电缆	莱芜中核国缆新能源有限公司	1 套; 良好; 使用中; 同抵押物住所地
光伏支架	莱芜中核国缆新能源有限公司	3 兆瓦; 良好; 使用中; 同抵押物住所地
光伏电缆	莱芜中核国缆新能源有限公司	1 套; 良好; 使用中; 同抵押物住所地
直流防雷汇流箱	莱芜中核国缆新能源有限公司	120 台; 良好; 使用中; 同抵押物住所地
通讯柜	莱芜中核国缆新能源有限公司	10 台; 良好; 使用中; 同抵押物住所地
箱式变压器	莱芜中核国缆新能源有限公司	3 台; 良好; 使用中; 同抵押物住所地
光伏支架	莱芜中核国缆新能源有限公司	33.68 吨; 良好; 使用中; 同抵押物住所地
摄像头	莱芜中核国缆新能源有限公司	1 项; 良好; 使用中; 同抵押物住所地
围栏	莱芜中核国缆新能源有限公司	1 项; 良好; 使用中; 同抵押物住所地
箱变	莱芜中核国缆新能源有限公司	4 台; 良好; 使用中; 同抵押物住所地
箱变	莱芜中核国缆新能源有限公司	11.45 台; 良好; 使用中; 同抵押物住所地



汇流箱	莱芜中核国缆新能源有限公司	120 台；良好；使用中；同抵押物住所地
光伏电缆	莱芜中核国缆新能源有限公司	1 套；良好；使用中；同抵押物住所地
配电柜	莱芜中核国缆新能源有限公司	1 套；良好；使用中；同抵押物住所地
接地变	莱芜中核国缆新能源有限公司	1 套；良好；使用中；同抵押物住所地
光伏支架	莱芜中核国缆新能源有限公司	1 套；良好；使用中；同抵押物住所地
钢桩及基础设施	莱芜中核国缆新能源有限公司	无；良好；使用中；同抵押物住所地
备注	抵押物共计 110,000,000.00 元	

有限公司

附件二：抵押物概况

名称	所有权或者使用权归属	数量、质量、状况、所在地等情况
多晶硅光伏支架	莱芜中核国缆新能源有限公司	200000000W；良好；使用中；同抵押物所在地
直流防雷汇流箱	莱芜中核国缆新能源有限公司	240 台；良好；使用中；同抵押物所在地
多晶硅支架	莱芜中核国缆新能源有限公司	200000000W；良好；使用中；同抵押物所在地
并网逆变器	莱芜中核国缆新能源有限公司	20 台；良好；使用中；同抵押物所在地
箱式变压器	莱芜中核国缆新能源有限公司	20 台；良好；使用中；同抵押物所在地
通讯柜	莱芜中核国缆新能源有限公司	20 台；良好；使用中；同抵押物所在地
电缆	莱芜中核国缆新能源有限公司	-；良好；使用中；同抵押物所在地
摄像头	莱芜中核国缆新能源有限公司	20 个；良好；使用中；同抵押物所在地
导线	莱芜中核国缆新能源有限公司	400 米；良好；使用中；同抵押物所在地
35Kv 直埋汇集线电缆	莱芜中核国缆新能源有限公司	-；良好；使用中；同抵押物所在地
其他零星采购	莱芜中核国缆新能源有限公司	-；良好；使用中；同抵押物所在地
汇集站扩建设备	莱芜中核国缆新能源有限公司	1 项；良好；使用中；同抵押物所在地
备注	抵押物共计 114,000,000.00 元	

