

# 北京市第四中级人民法院

## 查封财产清单

所有权人：安徽泰新汽车工业有限公司

序号	设备名称	所有权归属	数量	计量单位	质量、状况、所在地
1	通水有感电缆	安徽泰新汽车工业有限公司	100	件	较好、使用正常、厂房
2	电极帽	安徽泰新汽车工业有限公司	800	件	较好、使用正常、厂房
3	电极座	安徽泰新汽车工业有限公司	240	件	较好、使用正常、厂房
4	电极连杆	安徽泰新汽车工业有限公司	280	件	较好、使用正常、厂房
5	平衡器	安徽泰新汽车工业有限公司	225	个	较好、使用正常、厂房
6	轧带、绑带	安徽泰新汽车工业有限公司	3140	根	较好、使用正常、厂房
7	电缆线	安徽泰新汽车工业有限公司	600	米	较好、使用正常、厂房
8	灯笼扣	安徽泰新汽车工业有限公司	542	个	较好、使用正常、厂房
9	饮水机	安徽泰新汽车工业有限公司	3	台	较好、使用正常、厂房
10	饮水机	安徽泰新汽车工业有限公司	6	台	较好、使用正常、厂房
11	格力柜式空调	安徽泰新汽车工业有限公司	28	台	较好、使用正常、厂房
12	喷塑桥架	安徽泰新汽车工业有限公司	500	米	较好、使用正常、厂房
13	桥架上弯	安徽泰新汽车工业有限公司	200	个	较好、使用正常、厂房
14	桥架下弯	安徽泰新汽车工业有限公司	200	个	较好、使用正常、厂房
15	空压补水设备	安徽泰新汽车工业有限公司	2	套	较好、使用正常、厂房
16	自动加药装置	安徽泰新汽车工业有限公司	1	只	较好、使用正常、厂房
17	黄锈复合处理器	安徽泰新汽车工业有限公司	1	只	较好、使用正常、厂房
18	全程处理器	安徽泰新汽车工业有限公司	3	套	较好、使用正常、厂房
19	全自动软水器	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好、使用正常、厂房
20	综合处理器	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好、使用正常、厂房
21	不锈钢循环水箱	安徽泰新汽车工业有限公司	1	只	较好、使用正常、厂房
22	传感器、流量计	安徽泰新汽车工业有限公司	7	只	较好、使用正常、厂房
23	冲压线垫板及辅助器具	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
24	便携式光笔系统、工作支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
25	便携式三维扫描系统	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好、使用正常、厂房
26	拍照定位系统	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好、使用正常、厂房
27	笔记本工作站	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好、使用正常、厂房
28	3D 四轮定位仪	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好、使用正常、厂房
29	高压进线柜 H1	安徽泰新汽车工业有限公司	1	面	较好、使用正常、厂房
30	高压 PT 柜 H2	安徽泰新汽车工业有限公司	1	面	较好、使用正常、厂房
31	高压出线柜 H3	安徽泰新汽车工业有限公司	2	面	较好、使用正常、厂房
32	10Kv 电容器成套装置	安徽泰新汽车工业有限公司	2	套	较好、使用正常、厂房
33	双梁起重机	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好、使用正常、厂房

34	双梁起重机	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好、使用正常、厂房
35	双梁起重机	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好、使用正常、厂房
36	焊装分拼钢构生产线	安徽泰新汽车工业有限公司	2	项	较好、使用正常、厂房
37	焊装分拼钢构生产线	安徽泰新汽车工业有限公司	1	项	较好、使用正常、厂房
38	冷冻泵	安徽泰新汽车工业有限公司	4	台	较好、使用正常、厂房
39	控制柜	安徽泰新汽车工业有限公司	2	台	较好、使用正常、厂房
40	冷却泵	安徽泰新汽车工业有限公司	4	台	较好、使用正常、厂房
41	冷冻泵	安徽泰新汽车工业有限公司	2	台	较好、使用正常、厂房
42	控制柜	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好、使用正常、厂房
43	冷却泵	安徽泰新汽车工业有限公司	2	台	较好、使用正常、厂房
44	控制柜	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好、使用正常、厂房
45	立式循环泵	安徽泰新汽车工业有限公司	4	台	较好、使用正常、厂房
46	控制柜	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好、使用正常、厂房
47	立式循环泵	安徽泰新汽车工业有限公司	4	台	较好、使用正常、厂房
48	控制柜	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好、使用正常、厂房
49	立式循环泵	安徽泰新汽车工业有限公司	4	台	较好、使用正常、厂房
50	控制柜	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好、使用正常、厂房
51	空调设备箱体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好、使用正常、厂房
52	风机	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好、使用正常、厂房
53	电机	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好、使用正常、厂房
54	燃烧器	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好、使用正常、厂房
55	控制	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好、使用正常、厂房
56	空调设备箱体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好、使用正常、厂房
57	风机	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好、使用正常、厂房
58	电机	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好、使用正常、厂房
59	燃烧器	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好、使用正常、厂房
60	控制	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好、使用正常、厂房
61	空调设备箱体	安徽泰新汽车工业有限公司	2	台	较好、使用正常、厂房
62	风机	安徽泰新汽车工业有限公司	2	台	较好、使用正常、厂房
63	电机	安徽泰新汽车工业有限公司	2	台	较好、使用正常、厂房
64	燃烧器	安徽泰新汽车工业有限公司	2	台	较好、使用正常、厂房
65	控制	安徽泰新汽车工业有限公司	2	台	较好、使用正常、厂房
66	涂装车间污水处理设备	安徽泰新汽车工业有限公司	1	项	较好、使用正常、厂房
67	10MVA 三组双绕组自冷式无励磁调压电力变压器	安徽泰新汽车工业有限公司	2	台	较好、使用正常、厂房
68	10Kv 干式变压器	安徽泰新汽车工业有限公司	4	台	较好、使用正常、厂房
69	10Kv 干式变压器	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好、使用正常、厂房
70	10Kv 干式变压器	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好、使用正常、厂房
71	PA150 微机综合保护测控装置	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好、使用正常、厂房
72	开关间隔测控装置	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
73	馈线保护测控装置	安徽泰新汽车工业有限公司	4	台	较好、使用正常、厂房

74	开关间隔测控装置软件 V1.51	安徽泰新汽车工业有限公司	4	套	较好, 使用正常, 厂房
75	工业以太网交换机	安徽泰新汽车工业有限公司	2	台	较好, 使用正常, 厂房
76	DELL 电脑主机	安徽泰新汽车工业有限公司	2	台	较好, 使用正常, 厂房
77	显示器	安徽泰新汽车工业有限公司	2	台	较好, 使用正常, 厂房
78	超五类四对屏蔽网线	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好, 使用正常, 厂房
79	调整线电柜, 主焊线电柜等	安徽泰新汽车工业有限公司	12	台	较好, 使用正常, 厂房
80	电缆分支 T 接箱	安徽泰新汽车工业有限公司	18	个	较好, 使用正常, 厂房
81	电缆分支 T 接箱	安徽泰新汽车工业有限公司	6	米	较好, 使用正常, 厂房
82	电控柜, 电缆分支 T 接箱	安徽泰新汽车工业有限公司	9	台	较好, 使用正常, 厂房
83	桥架 200*100	安徽泰新汽车工业有限公司	212	米	较好, 使用正常, 厂房
84	ABEST 气缸	安徽泰新汽车工业有限公司	69	支	较好, 使用正常, 厂房
85	SMC 程控阀	安徽泰新汽车工业有限公司	10	支	较好, 使用正常, 厂房
86	气动按钮	安徽泰新汽车工业有限公司	90	个	较好, 使用正常, 厂房
87	气动接头截流阀	安徽泰新汽车工业有限公司	120	只	较好, 使用正常, 厂房
88	调压过滤器	安徽泰新汽车工业有限公司	20	只	较好, 使用正常, 厂房
89	气管	安徽泰新汽车工业有限公司	800	米	较好, 使用正常, 厂房
90	气管三通变径快速接头	安徽泰新汽车工业有限公司	260	只	较好, 使用正常, 厂房
91	气管直接快速接头	安徽泰新汽车工业有限公司	300	只	较好, 使用正常, 厂房
92	外丝螺纹弯通	安徽泰新汽车工业有限公司	430	只	较好, 使用正常, 厂房
93	气管三通快速接头	安徽泰新汽车工业有限公司	520	只	较好, 使用正常, 厂房
94	UPVC 管	安徽泰新汽车工业有限公司	176	米	较好, 使用正常, 厂房
95	UPVC 直接	安徽泰新汽车工业有限公司	44	个	较好, 使用正常, 厂房
96	UPVC 三通、弯头	安徽泰新汽车工业有限公司	56	个	较好, 使用正常, 厂房
97	SUS304 不锈钢管	安徽泰新汽车工业有限公司	318	米	较好, 使用正常, 厂房
98	柔性防水套管等	安徽泰新汽车工业有限公司	41	个	较好, 使用正常, 厂房
99	不锈钢法兰	安徽泰新汽车工业有限公司	22	片	较好, 使用正常, 厂房
100	进线柜	安徽泰新汽车工业有限公司	7	台	较好, 使用正常, 厂房
101	出线柜	安徽泰新汽车工业有限公司	21	台	较好, 使用正常, 厂房
102	变压器连接铜排	安徽泰新汽车工业有限公司	6	台	较好, 使用正常, 厂房
103	进线柜	安徽泰新汽车工业有限公司	4	台	较好, 使用正常, 厂房
104	进线总柜	安徽泰新汽车工业有限公司	7	台	较好, 使用正常, 厂房
105	PT 柜	安徽泰新汽车工业有限公司	2	台	较好, 使用正常, 厂房
106	电容器柜	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好, 使用正常, 厂房
107	出线柜	安徽泰新汽车工业有限公司	4	台	较好, 使用正常, 厂房
108	所用变柜	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好, 使用正常, 厂房
109	手动液压车	安徽泰新汽车工业有限公司	2	台	较好, 使用正常, 厂房
110	10 吨内燃平衡重式叉车	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好, 使用正常, 厂房
111	1.2 吨电动托盘堆垛车	安徽泰新汽车工业有限公司	2	台	较好, 使用正常, 厂房
112	3 吨内燃平衡重式液力叉车	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好, 使用正常, 厂房
113	手动液压车	安徽泰新汽车工业有限公司	5	台	较好, 使用正常, 厂房
114	2 吨电动牵引车	安徽泰新汽车工业有限公司	2	台	较好, 使用正常, 厂房

115	2吨蓄电池平衡式叉车	安徽泰新汽车工业有限公司	2	台	较好,使用正常,厂房
116	3吨柴油液力叉车	安徽泰新汽车工业有限公司	2	台	较好,使用正常,厂房
117	2.5吨手动液压车	安徽泰新汽车工业有限公司	8	台	较好,使用正常,厂房
118	2吨蓄电池平衡式叉车	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好,使用正常,厂房
119	3吨K系列柴油自动挡叉车	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好,使用正常,厂房
120	6吨K系列柴油自动挡叉车	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好,使用正常,厂房
121	宝塔接头	安徽泰新汽车工业有限公司	2108	个	较好,使用正常,厂房
122	快插接头	安徽泰新汽车工业有限公司	1533	个	较好,使用正常,厂房
123	气路三联件组件	安徽泰新汽车工业有限公司	248	套	较好,使用正常,厂房
124	直角弯头,喉箍	安徽泰新汽车工业有限公司	7248	个	较好,使用正常,厂房
125	焊钳用水气胶管等	安徽泰新汽车工业有限公司	10940	米	较好,使用正常,厂房
126	生胶带	安徽泰新汽车工业有限公司	1240	盒	较好,使用正常,厂房
127	绑带	安徽泰新汽车工业有限公司	744	根	较好,使用正常,厂房
128	气路小球阀组件	安徽泰新汽车工业有限公司	628	套	较好,使用正常,厂房
129	工频悬挂点焊机	安徽泰新汽车工业有限公司	48	台	较好,使用正常,厂房
130	轨道	安徽泰新汽车工业有限公司	1860	米	较好,使用正常,厂房
131	端盖加缓冲器	安徽泰新汽车工业有限公司	90	个	较好,使用正常,厂房
132	轨道接头	安徽泰新汽车工业有限公司	330	个	较好,使用正常,厂房
133	E型连接件	安徽泰新汽车工业有限公司	1440	个	较好,使用正常,厂房
134	焊机滑车	安徽泰新汽车工业有限公司	130	个	较好,使用正常,厂房
135	焊机吊杆	安徽泰新汽车工业有限公司	130	个	较好,使用正常,厂房
136	横轨道	安徽泰新汽车工业有限公司	170	个	较好,使用正常,厂房
137	端盖加缓冲器	安徽泰新汽车工业有限公司	340	套	较好,使用正常,厂房
138	导轮滑车	安徽泰新汽车工业有限公司	340	个	较好,使用正常,厂房
139	球铰滑车	安徽泰新汽车工业有限公司	170	个	较好,使用正常,厂房
140	板式滑车	安徽泰新汽车工业有限公司	170	个	较好,使用正常,厂房
141	有感通水电缆	安徽泰新汽车工业有限公司	50	条	较好,使用正常,厂房
142	有感通水电缆	安徽泰新汽车工业有限公司	50	条	较好,使用正常,厂房
143	视频监控系统	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
144	会议室音响及投影系统	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
145	左后纵梁加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
146	左后纵梁加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
147	左后纵梁加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
148	左后纵梁加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
149	左后纵梁加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
150	右后纵梁加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
151	右后纵梁加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
152	右后纵梁加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
153	右后纵梁加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
154	右后纵梁加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
155	车顶2号/3号加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房



197	左/右前大灯罩	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
198	水箱上横梁	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
199	水箱上横梁	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
200	水箱上横梁	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
201	前保险杠防撞横梁外板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
202	前保险杠防撞横梁外板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
203	前保险杠防撞横梁内板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
204	前保险杠防撞横梁内板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
205	左/右车门外饰板支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
206	左/右车门外饰板支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
207	左/右门外饰板支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
208	背门外板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
209	6号(3号后地板)横梁总成	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
210		安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
211	右安全带固定板组件	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
212	左安全带固定加强版组件	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
213	7号(4号后地板)横梁总成	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
214		安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
215	后悬架右下连杆支架组件	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
216		安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
217	右门槛加强版组件	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
218	号横梁(水箱下横梁)总	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
219		安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
220		安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
221	横梁(前地板2号横梁)	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
222	后侧围(三角窗)延伸外板组	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
223		安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
224		安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
225		安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
226	后侧围(三角窗)延伸外板组	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
227		安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
228		安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
229	右后轮罩内板组件	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
230	左后轮罩内板组件	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
231	行李箱后墙板外板总成	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
232	行李箱后墙板内板组件	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
233	隔热板组件	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
234	变速箱支撑梁总成	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
235	右后侧围内板加强板组件	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
236	左后侧围内板加强板组件	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
237	左中柱加强板组件	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房

238	右中柱加强板组件	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
239	左前柱加强板下段焊接组件	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
240	后拖车钩组件(小改状态)(2008专用)	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
241	左前大灯罩总成	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
242	右前大灯罩总成	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
243	行李箱后墙板外板总成	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
244	前保险杠防撞横梁总成	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
245	前保险杠防撞横梁总成	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
246	左前大灯罩总成	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
247	右前大灯罩总成	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
248	加油管座组件检具	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
249	右纵梁加强版检具	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
250	挂钩左右件检具	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
251	左右悬吊弹簧固定座加	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
252	电池托架固定件检具	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
253	踏板固定支架加强版检	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
254	一号横梁(水箱下横	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
255	四号横梁(前地板2号横	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
256	四号横梁(前地板2号横	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
257	四号横梁(前地板2号横	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
258	右前地板横梁组件检具	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
259	左前地板横梁组件检具	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
260	右后侧围(三角窗)延	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
261	车顶内部右/左侧加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
262	左后侧围(三角窗)延	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
263	左后侧围2号加强版检具	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
264	车身左侧开启槽组件检	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
265	左后侧围延伸板上段检	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
266	隔热板检具	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
267	左后侧围延伸板下段检	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
268	右后轮罩内板组件检具	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
269	右后轮罩内板检具	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
270	右后轮罩前角板检具	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
271	右后侧柱内板检具	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
272	左后轮罩内板组件检具	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
273	左后轮罩内板检具	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
274	前轮罩右侧支架检具	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
275	前轮罩左侧支架检具	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
276	行李箱后墙板外板检具	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
277	行李箱后墙板内板组件	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房

278	右引擎盖铰链固定座加	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
279	ABS 安装支架焊接总成	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
280	左/右前大灯框总成检具	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
281	驱动轴重要支撑加强板检具	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
282	支撑梁中央轴承支架检具	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
283	右后侧围 2 号加强板检具	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
284	左侧后柱内板检具	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
285	发动机罩锁扣组件	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
286	发动机罩锁扣加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
287	发动机罩锁扣加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
288	发动机罩锁扣加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
289	发动机罩锁扣	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
290	发动机罩锁扣	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
291	发动机罩左铰链固定座	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
292	发动机罩左铰链固定座	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
293	发动机罩左铰链固定座	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
294	发动机罩右铰链固定座	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
295	发动机罩右铰链固定座	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
296	发动机罩右铰链固定座	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
297	左前纵梁加强版总成	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
298	托架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
299	托架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
300	右前纵梁加强版总成	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
301	前轮罩右侧支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
302	前轮罩左侧支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
303	左前大灯罩总成	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
304	左前大灯安装支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
305	左前大灯安装支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
306	左前大灯安装支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
307	左前大灯安装支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
308	右前大灯罩总成	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
309	水箱上横梁总成	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
310	发动机罩锁固定座	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
311	发动机罩锁固定座	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
312	发动机罩锁固定座	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
313	发动机罩锁固定座	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
314	发动机罩锁固定座	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
315	行李箱后墙板外板总成	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
316	后保险杠中部支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
317	后保险杠中部支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
318	后保险杠中部支架加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房



360	后车门右内饰固定架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
361	后车门右内饰固定架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
362	防撞钢梁左侧安装支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
363	防撞钢梁左侧安装支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
364	防撞钢梁右侧安装支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
365	防撞钢梁右侧安装支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
366	侧围下饰板支架1	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
367	侧围下饰板支架1	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
368	侧围饰板支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
369	侧围饰板支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
370	左/右车门外板支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
371	左/右车门外板支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
372	左/右车门外饰板支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
373	空调风管中支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
374	空调风管中支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
375	喷射电脑盒支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
376	喷射电脑盒支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
377	喷射电脑盒支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
378	空调压力开关托架组件	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
379	空调压力开关托架组件	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
380	室内顶灯安装支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
381	室内顶灯安装支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
382	室内顶灯安装支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
383	备胎固定架组件	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
384	备胎固定架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
385	备胎固定架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
386	备胎固定架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
387	备胎固定架加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
388	TPMS接收器支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
389	TPMS接收器支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
390	TPMS接收器支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
391	防盗控制器支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
392	防盗控制器支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
393	室内温度传感器支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
394	室内温度传感器支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
395	室内温度传感器支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
396	室内温度传感器支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
397	盖板-变速器	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
398	盖板-变速器	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
399	盖板-变速器	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
400	车顶前栏板总成	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房

401	顶灯上支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
402		安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
403	空调风管垫片	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
404	TCU 支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
405	TCU 支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
406	TCU 支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
407	安全气囊模块支架 (3658016-16)	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
408	安全气囊模块支架 (3658016-16)	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
409	2801800A-EA01 一号螺母板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
410	2801800A-EA01 一号螺母板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
411	2801600A-EA01 二号螺母板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
412	2801600A-EA01 二号螺母板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
413	2801600B-EA01 三号螺母板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
414	2801600B-EA01 三号螺母板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
415	2801130A-EA01 四号螺母板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
416	2801130A-EA01 四号螺母板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
417	5101152-EA01 排挡杆固定座板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
418	2101011/12-EA01 电池及控制系统支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
419	2811114-EA01 加强梁连接板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
420	2811305-EA01 转向架托架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
421	5401391-EA01 加油管座	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
422	3658041-EA01 安全气囊模块支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
423	3658041-EA01 安全气囊模块支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
424	3658041-EA01 安全气囊模块支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
425	5306112-02 仪表板加强板支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
426	5306112-02 仪表板加强板支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
427	5306112-02 仪表板加强板支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
428	5306112-02 仪表板加强板支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
429	5306113-02 左转向支撑加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
430	5306113-02 左转向支撑加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
431	5306114-02 右转向支撑加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
432	5306114-02 右转向支撑加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
433	5306116-02 转向柱 1 号支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
434	5306116-02 转向柱 1 号支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
435	5306116-02 转向柱 1 号支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
436	5306116-02 转向柱 1 号支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
437	5306117-02 转向柱 2 号支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房

438	5306117-02 转向柱 2号支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
439	5306117-02 转向柱 2号支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
440	5306117-02 转向柱 2号支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
441	5306118-02 仪表板侧加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
442	5306118-02 仪表板侧加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
443	5306118-02 仪表板侧加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
444	5306119-02 仪表板左支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
445	5306119-02 仪表板左支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
446	5306119-02 仪表板左支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
447	5306119-02 仪表板左支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
448	5306119-02 仪表板左支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
449	5306121-02 仪表板 1号安装支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
450	5306121-02 仪表板 1号安装支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
451	5306121-02 仪表板 1号安装支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
452	5306122-02 导管支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
453	5306122-02 导管支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
454	5306123-02 空调安装支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
455	5306123-02 空调安装支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
456	5306124-02 闪光器支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
457	5306124-02 闪光器支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
458	5306126-02 除霜喷嘴安装支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
459	5306126-02 除霜喷嘴安装支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
460	5306127-02 仪表板 2号安装支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
461	5306127-02 仪表板 2号安装支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
462	5306128-02 保险丝盒 1号支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
463	5306128-02 保险丝盒 2号支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
464	5306128-02 保险丝盒 1号支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
465	5306136-02 仪表板下加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
466	5306136-02 仪表板下加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
467	5306136-02 仪表板下加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
468	5306146-02 仪表板支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
469	5306146-02 仪表板支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
470	5306146-02 仪表板支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
471	5306146-02 仪表板支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
472	5306146-02 仪表板支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
473	5306156-02 接线盒支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
474	5306156-02 接线盒支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房



512	5306128-37 保险丝盒1号支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
513	5306128-37 保险丝盒1号支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
514	5306128-37 保险丝盒1号支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
515	5306128-37 仪表板右支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
516	5306128-37 仪表板右支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
517	5306128-37 仪表板右支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
518	5306128-37 仪表板右支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
519	5306128-37 仪表板右支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
520	8108303-37 空调风口中支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
521	8108303-37 空调风口中支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
522	排气管4号吊钩	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
523		安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
524	油箱安装右后支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
525		安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
526		安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
527	油箱安装左后支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
528		安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
529		安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
530	右安全带固定板组件	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
531	右安全带固定板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
532	右安全带固定板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
533	右安全带固定板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
534	安全带固定螺母板本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
535	安全带固定螺母板本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
536	左安全带固定加强板组件	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
537	左安全带固定加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
538	左安全带固定加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
539	左安全带固定加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
540	安全带固定螺母板本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
541	安全带固定螺母板本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
542	后悬架支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
543	后悬架支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
544	后悬架支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
545	后悬架支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
546	后悬架支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
547	横拉杆支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
548	横拉杆支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
549	横拉杆支架加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
550	横拉杆支架加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
551	侧支撑杆支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
552	侧支撑杆支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房

553	侧支撑杆支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
554	侧支撑杆支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
555	侧支撑杆支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
556	后地板制动软管支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
557	后地板制动软管支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
558	后地板制动软管支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
559	加油管座	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
560	加油管座	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
561	加油管座	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
562	加油管座	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
563	加油管座	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
564	加油管座	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
565	右后纵深加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
566	右后纵深加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
567	后悬架右下连杆支架外板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
568	后悬架右下连杆支架外板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
569	后悬架右下连杆支架外板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
570	后悬架右下连杆支架内板本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
571	后悬架右下连杆支架内板本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
572	后悬架右下连杆支架内板本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
573	右制动软管支架本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
574	右制动软管支架本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
575	右制动软管支架本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
576	右悬架3号支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
577	右悬架4号支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
578	右悬架5号支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
579	后纵梁加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
580	后纵梁加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
581	后纵梁加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
582	右后悬架弹簧固定座加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
583	右后悬架弹簧固定座加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
584	后悬架后侧外支撑板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
585	后悬架后侧外支撑板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
586	左后纵梁加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
587	左后纵梁加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
588	后悬挂左下连杆支架外板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
589	后悬挂左下连杆支架外板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
590	后悬挂左下连杆支架外板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
591	后悬挂左下连杆支架内板本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
592	后悬挂左下连杆支架内板本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
593	后悬挂左下连杆支架内板本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房

594	左制动软管支架本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
595	左制动软管支架本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
596	左制动软管支架本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
597	左悬架3号支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
598	左悬架4号支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
599	左悬架5号支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
600	左后悬架弹簧固定座加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
601	左后悬架弹簧固定座加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
602	排气管6号吊钩	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
603	排气管6号吊钩	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
604	制动管卡支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
605	制动管卡支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
606	右后锁扣固定座组件	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
607	右后锁扣固定座	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
608	右后锁扣固定座	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
609	门锁柱座板本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
610	门锁柱座板本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
611	左后锁扣固定座组件	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
612	左后锁扣固定座	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
613	左后锁扣固定座	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
614	门锁扣座板本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
615	门锁扣座板本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
616	右前纵梁加强版组件	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
617	右前纵梁加强板本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
618	右前纵梁加强板本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
619	右前纵梁加强板本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
620	托架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
621	左前纵梁加强版组件	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
622	右前纵梁加强版本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
623	右前纵梁加强版本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
624	右前纵梁加强版本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
625	托架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
626	踏板固定支架加强板本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
627	踏板固定支架加强板本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
628	踏板固定支架加强板本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
629	暖气固定支架本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
630	暖气固定支架本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
631	暖气固定支架本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
632	暖气固定支架本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
633	水箱上横梁	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
634	水箱上横梁	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房



676	右前悬吊弹簧固定座加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
677	右前悬吊弹簧固定座加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
678	右前悬吊弹簧固定座加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
679	前门铰链固定座	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
680	前门铰链固定座	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
681	电池托架固定座	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
682	电池托架固定座	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
683	右前大梁后段加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
684	右前大梁后段加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
685	右前大梁1号加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
686	右前大梁2号加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
687	驱动轴中央支撑加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
688	驱动轴中央支撑加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
689	前座椅内侧右后安装支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
690	前座椅内侧右后安装支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
691	前座椅内侧右后安装支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
692	前座椅内侧右后安装支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
693	前座椅内侧右后安装支架加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
694	前座椅内侧右后安装支架加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
695	支撑梁中央轴承支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
696	支撑梁中央轴承支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
697	排气管7号支架挂钩组件	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
698	排气管1号吊钩	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
699	排气管1号吊钩	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
700	排气管1号吊钩	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
701	排气管1号吊钩	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
702	排气管1号安装支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
703	排气管2号安装支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
704	排气管2号支架挂钩组件	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
705	排气管2号吊钩	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
706	排气管3号吊钩	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
707	排气管1号安装支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
708	排气管1号安装支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
709	油箱前按钮支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
710	右前座椅加强板本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
711	右前座椅加强板本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
712	右前座椅加强板本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
713	前座椅内板支架本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
714	前座椅内板支架本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房

715	左前座椅加强板本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
716	左前座椅加强板本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
717	左前座椅加强板本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
718	前座椅内板支架本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
719	前座椅内板支架本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
720	背门支架支撑板本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
721	背门支架支撑板本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
722	背门上铰链支架本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
723	背门上铰链支架本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
724	背门下铰链支架本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
725	背门下铰链支架本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
726	右后侧围3号加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
727	右后侧围4号加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
728	右后侧围5号加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
729	左后侧围2号加强板本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
730	左后侧围3号加强板本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
731	左后侧围4号加强板本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
732	车身左侧开启槽本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
733	车身左侧开启槽本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
734	车身左侧开启槽本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
735	车身左侧开启槽本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
736	门锁柱座板本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
737	门锁柱座板本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
738	背门锁座加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
739	背门锁座加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
740	左后侧围延伸板下段本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
741	左后侧围延伸板下段本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
742	左后侧围延伸板下段本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
743	安全带固定板本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
744	安全带固定板本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
745	安全带固定板本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
746	安全带固定板本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
747	后保险杆支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
748	后保险杆支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
749	车身内侧下后加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
750	车身内侧下后加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
751	左轮弧侧延伸板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
752	左轮弧侧延伸板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
753	左轮弧侧延伸板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
754	副水箱固定座支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
755	副水箱固定座支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房

756	大灯罩(大灯框)补强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
757	大灯罩(大灯框)补强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
758	大灯罩(大灯框)补强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
759	大灯罩(大灯框)补强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
760	托架本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
761	托架本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
762	左前悬吊弹簧固定座补强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
763	左前悬吊弹簧固定座补强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
764	左前悬吊弹簧固定座补强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
765	左前大梁后段加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
766	左前大梁后段加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
767	左前大梁1号加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
768	左前大梁2号加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
769	悬吊横梁固定支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
770	悬吊横梁固定支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
771	悬吊横梁固定支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
772	动机罩(引擎盖)锁固定	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
773	动机罩(引擎盖)锁固定	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
774	动机罩(引擎盖)锁固定	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
775	动机罩右铰链固定座加强	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
776	动机罩右铰链固定座加强	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
777	动机罩右铰链固定座加强	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
778	动机罩右铰链固定座加强	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
779	动机罩左铰链固定座加强	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
780	动机罩左铰链固定座加强	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
781	动机罩左铰链固定座加强	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
782	动机罩左铰链固定座加强	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
783	发动机罩锁扣组件	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
784	发动机罩锁扣加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
785	发动机罩锁扣加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
786	发动机罩锁扣加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
787	发动机罩锁扣加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
788	发动机罩锁扣贴片	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
789	发动机罩锁扣	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
790	发动机罩锁扣	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
791	后门铰链固定支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
792	后门铰链固定支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
793	碳罐支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
794	碳罐支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
795	碳罐支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
796	碳罐支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房

797	继电器盒托架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
798	继电器盒托架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
799	继电器盒托架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
800	继电器盒托架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
801	冷凝器左托架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
802	冷凝器左托架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
803	冷凝器左托架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
804	冷凝器左托架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
805	冷凝器右托架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
806	冷凝器右托架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
807	冷凝器右托架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
808	冷凝器右托架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
809	安全带护杆	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
810	安全带护杆	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
811	安全带护杆	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
812	汽油滤清器支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
813	汽油滤清器支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
814	汽油滤清器支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
815	汽油滤清器支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
816	托架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
817	托架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
818	电脑盒托架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
819	电脑盒托架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
820	电脑盒托架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
821	电瓶托架底座	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
822	电瓶托架底座	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
823	电瓶托架底座	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
824	电瓶托架底座	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
825	电瓶托架底座	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
826	油杯支架 1#件	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
827	油杯支架 2#件	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
828	油杯支架 3#件	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
829	转向泵调节臂	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
830	转向泵调节臂	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
831	转向泵调节臂	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
832	转向泵调节臂	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
833	转向泵调节臂	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
834	灭火器支架固定座	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
835	灭火器支架固定座	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
836	油门拉索 1#固定支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
837	油门拉索 1#固定支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房

838	油门拉索1#固定支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
839	右前大梁1#加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
840	右前大梁1#加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
841	隔热板固定支架组件	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
842	隔热板固定支架组件	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
843	隔热板前段	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
844	隔热板前段	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
845	爆震传感器支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
846	爆震传感器支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
847	爆震传感器支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
848	发动机左支架1#	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
849	发动机左支架1#	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
850	发动机左支架1#	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
851	发动机左支架1#	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
852	发动机左支架1#	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
853	发动机右支架1#件	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
854	发动机右支架2#件	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
855	发动机右支架2#件	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
856	发动机右支架2件	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
857	发动机右支架3#件	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
858	发动机右支架4号件	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
859	发动机右支架4号件	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
860	发动机右支架4号件	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
861	隔热板2号支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
862	隔热板2号支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
863	排档杆固定座加强板本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
864	排档杆固定座加强板本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
865	排档杆固定座板本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
866	排档杆固定座板本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
867	排档杆固定座板本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
868	后座椅前固定支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
869	后座椅前固定支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
870	后厢板固定座	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
871	右后椅铰链支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
872	右后椅铰链支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
873	铰链螺母板本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
874	通风罩隔音板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
875	通风罩隔音板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
876	右前座椅外侧	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
877	右前座椅外侧	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
878	前座椅外侧固定支架加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房

879	前座椅外侧固定支架加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
880	右前车顶内板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
881	右前车顶内板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
882	左前车顶内板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
883	左前车顶内板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
884	车顶后拦板内板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
885	车顶前拦板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
886	右后车门外板加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
887	右后车门外板加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
888	右后车门外板加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
889	右前门内板加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
890	右前门内板加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
891	右前门内板加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
892	右后轮罩延伸板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
893	右后轮罩延伸板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
894	右后侧围内板加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
895	右后侧围内板加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
896	右后侧围内板加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
897	右后侧围1号螺母板本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
898	右后侧围2号螺母板本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
899	右后侧围3号螺母板本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
900	左后侧围内板加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
901	左后侧围内板加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
902	左后侧围1号螺母板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
903	左后侧围2号螺母板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
904	2号右前轮弧本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
905	3号右前轮弧本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
906	4号右前轮弧本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
907	5号右前轮弧本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
908	6号右前轮弧本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
909	2号左前轮弧本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
910	2号左前轮弧本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
911	2号左前轮弧本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
912	2号左前轮弧本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
913	2号左前轮弧本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
914	2号左前轮弧本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
915	2号左前轮弧本体	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
916	左前轮弧上段	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
917	左前轮弧上段	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
918	左前轮弧上段	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
919	左前轮弧下段	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房

920	左前轮弧下段	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
921	左前轮弧下段	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
922	右弯角延伸板下段	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
923	右弯角延伸板下段	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
924	右弯角延伸板下段	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
925	支架 A-防抱死 (ABS)	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
926	支架 A-防抱死 (ABS)	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
927	支架 A-防抱死 (ABS)	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
928	支架 A-防抱死 (ABS)	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
929	支架 B-防抱死 (ABS)	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
930	支架 B-防抱死 (ABS)	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
931	支架 B-防抱死 (ABS)	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
932	支架 B-防抱死 (ABS)	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
933	支架 B-防抱死 (ABS)	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
934	前安装支架组件-前轮传感器	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
935	前安装支架组件-前轮传感器	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
936	夹片-ABS 传感器	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
937	前固定支架-ABS 传感器	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
938	前固定支架-ABS 传感器	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
939	固定片-ABS 前轮传感器	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
940	后固定支架 (右)-ABS 传感器	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
941	后固定支架 (右)-ABS 传感器	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
942	后固定支架 (右)-ABS 传感器	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
943	后固定支架 (右)-ABS 传感器	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
944	ABS 保险支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
945	ABS 保险支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
946	ABS 保险支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
947	后氧传感器支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
948	后氧传感器支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
949	后氧传感器支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
950	后氧传感器支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
951	后氧传感器支架 II	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
952	后氧传感器支架 II	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
953	后氧传感器支架 II	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
954	侧围中柱内加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
955	门锁柱座板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
956	门锁柱座板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
957	侧围中柱加强板中段	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
958	侧围中柱加强板中段	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
959	侧围中柱加强板中段	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
960	侧围中柱加强板中段	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房

961	安全带中柱固定1号加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
962	安全带中柱固定1号加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
963	安全带中柱固定1号加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
964	安全带中柱固定1号加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
965	左侧围中柱上铰链加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
966	左侧围中柱上铰链加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
967	右侧围中柱加强板下段	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
968	右侧围中柱加强板下段	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
969	右侧围中柱上铰链加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
970	右侧围中柱上铰链加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
971	左前柱外上延伸板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
972	左前柱外上延伸板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
973	左前柱外上延伸板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
974	左前柱外上延伸板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
975	左前柱外下延伸板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
976	左前柱外下延伸板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
977	左前柱外下延伸板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
978	背门补强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
979	背门补强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
980	背门补强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
981	备胎架螺丝板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
982	背门铰链连接板上段	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
983	背门铰链连接板上段	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
984	背门铰链连接板上段	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
985	背门铰链连接板下段	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
986	背门铰链连接板下段	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
987	背门铰链连接板下段	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
988	固定板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
989	固定板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
990	固定板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
991	左后车顶内板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
992	左后车顶内板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
993	右后车顶内板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
994	右后车顶内板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
995	后拖车钩支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
996	后拖车钩支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
997	后拖车钩	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
998	后拖车钩侧板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
999	后拖车钩侧板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
1000	后拖车钩侧板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
1001	行李箱内板连接板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房

1002	行李箱内板连接板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
1003	后拖车钩底板加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
1004	后拖车钩底板加强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
1005	1号左前支撑座	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
1006	1号左前支撑座	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
1007	1号左前支撑座	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
1008	1号左前支撑座	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
1009	1号左前支撑座	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
1010	1号左前支撑座	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
1011	1号左前支撑座	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
1012	1号左前支撑座	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
1013	背门铰链盖板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
1014	背门铰链盖板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
1015	背门铰链盖板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
1016	背门铰链盖板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
1017	前保险杠加强梁	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
1018	前保险杠加强梁	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
1019	前保险杠加强梁托架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
1020	前保险杠加强梁托架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
1021	前保险杠加强梁托架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
1022	左后车门外饰板支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
1023	左后车门外饰板支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
1024	右后车门外饰板支架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
1025	仪表板补强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
1026	仪表板补强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
1027	仪表板补强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
1028	仪表板补强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
1029	仪表板补强板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
1030	仪表板补强板支板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
1031	仪表板补强板支板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
1032	仪表板补强板支板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
1033	仪表板补强板支板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
1034	线束固定架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
1035	线束固定架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
1036	仪表板前横梁托架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
1037	仪表板前横梁托架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
1038	仪表板前横梁托架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
1039	仪表板前横梁托架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
1040	仪表板托架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
1041	仪表板托架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房
1042	仪表板托架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好, 使用正常, 厂房

1043	车门内饰板固定架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1044	车门内饰板固定架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1045	车门内饰板固定架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1046	车门内饰板固定架	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1047	后排档饰板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1048	后排档饰板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1049	后排档饰板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1050	后排档饰板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1051	6号(8号后地板)横梁	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1052	6号(8号后地板)横梁	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1053	6号(8号后地板)横梁	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1054	6号(8号后地板)横梁	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1055	6号(8号后地板)横梁	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1056	6号(8号后地板)横梁	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1057	6号(8号后地板)横梁	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1058	6号(8号后地板)横梁	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1059	6号(8号后地板)横梁	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1060	5号(2号后地板)横梁	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1061	5号(2号后地板)横梁	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1062	5号(2号后地板)横梁	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1063	5号(2号后地板)横梁	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1064	5号(2号后地板)横梁	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1065	5号(2号后地板)横梁	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1066	5号(2号后地板)横梁	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1067	左/右前轮弧	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1068	右侧围外板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1069	右侧围外板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1070	右侧围外板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1071	右侧围外板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1072	右侧围外板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1073	右侧围外板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1074	右侧围外板	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1075	方形横流式冷却塔	安徽泰新汽车工业有限公司	3	台	较好、使用正常、厂房
1076	方形横流式冷却塔	安徽泰新汽车工业有限公司	2	台	较好、使用正常、厂房
1077	方形横流式冷却塔	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好、使用正常、厂房
1078	方形横流式冷却塔	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好、使用正常、厂房
1079	卧式燃气热水锅炉	安徽泰新汽车工业有限公司	2	台	较好、使用正常、厂房
1080	锅炉控制柜	安徽泰新汽车工业有限公司	2	台	较好、使用正常、厂房
1081	一次仪表阀门	安徽泰新汽车工业有限公司	2	套	较好、使用正常、厂房
1082	燃烧器	安徽泰新汽车工业有限公司	2	台	较好、使用正常、厂房
1083	热水循环泵	安徽泰新汽车工业有限公司	3	台	较好、使用正常、厂房

1084	锅炉循环水泵集中控制柜	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
1085	全自动钠离子交换器	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好,使用正常,厂房
1086	不锈钢软水箱	安徽泰新汽车工业有限公司	1	座	较好,使用正常,厂房
1087	自动排污冲洗过滤器	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好,使用正常,厂房
1088	钢制烟筒	安徽泰新汽车工业有限公司	2	根	较好,使用正常,厂房
1089	水冷冷冻式干燥机	安徽泰新汽车工业有限公司	2	台	较好,使用正常,厂房
1090	水冷冷冻式干燥机	安徽泰新汽车工业有限公司	2	台	较好,使用正常,厂房
1091	微热再生吸附式干燥机	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好,使用正常,厂房
1092	储气罐	安徽泰新汽车工业有限公司	2	台	较好,使用正常,厂房
1093	储气罐	安徽泰新汽车工业有限公司	2	台	较好,使用正常,厂房
1094	空气过滤器	安徽泰新汽车工业有限公司	5	台	较好,使用正常,厂房
1095	微油螺杆水冷式空压机	安徽泰新汽车工业有限公司	2	台	较好,使用正常,厂房
1096	开山正力无油螺杆水冷式空压机	安徽泰新汽车工业有限公司	2	台	较好,使用正常,厂房
1097	盾安满液式水冷机	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好,使用正常,厂房
1098	盾安离心式冷水机组 10kv	安徽泰新汽车工业有限公司	3	台	较好,使用正常,厂房
1099	桥架	安徽泰新汽车工业有限公司	60	吨	较好,使用正常,厂房
1100	低压配电箱	安徽泰新汽车工业有限公司	1	批	较好,使用正常,厂房
1101	电容柜	安徽泰新汽车工业有限公司	1	批	较好,使用正常,厂房
1102	涂装/总装/冲焊车间母线槽及插接箱	安徽泰新汽车工业有限公司	1	批	较好,使用正常,厂房
1103	涂装/总装/冲焊车间母线槽及插接箱	安徽泰新汽车工业有限公司	1	批	较好,使用正常,厂房
1104	35KV/10KV 端联排	安徽泰新汽车工业有限公司	1	批	较好,使用正常,厂房
1105	涂装增加母线合同	安徽泰新汽车工业有限公司	1	批	较好,使用正常,厂房
1106	电操插接箱	安徽泰新汽车工业有限公司	1	批	较好,使用正常,厂房
1107	废料输送线及皮带输送机项目	安徽泰新汽车工业有限公司	1	批	较好,使用正常,厂房
1108	涂装车间新风1风管	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
1109	涂装车间新风2风管	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
1110	涂装车间工位空调	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
1111	涂装车间电泳打磨送风	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
1112	50T 电动平板车设备	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好,使用正常,厂房
1113	电源电缆	安徽泰新汽车工业有限公司	185	米	较好,使用正常,厂房
1114	VIN 数控自动压字系统	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
1115	高压清洗机	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
1116	总装车间光纤激光铭牌打标系统	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
1117	检测设备	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
1118	BJVTQ 汽车整车出厂质量保证检测线控制系统 V2.0	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好,使用正常,厂房
1119	碧丽饮水平台 J0-2Q3	安徽泰新汽车工业有限公司	3	台	较好,使用正常,厂房
1120	碧丽饮水平台 J0-3Q3	安徽泰新汽车工业有限公司	6	台	较好,使用正常,厂房

1121	冷媒真空加注机	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好、使用正常、厂房
1122	动力转向液真空加注机	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好、使用正常、厂房
1123	洗涤液真空加注机	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好、使用正常、厂房
1124	汽油加注机	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好、使用正常、厂房
1125	制动液真空加注机改造	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1126	防冻液真空加注机改造	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1127	250KVA 美变	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好、使用正常、厂房
1128	涂装车间小隔膜泵喷漆系统	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1129	PVC 涂装车间密封胶	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1130	手动玻璃涂胶泵	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1131	拆装机	安徽泰新汽车工业有限公司	2	套	较好、使用正常、厂房
1132	动平衡机	安徽泰新汽车工业有限公司	2	套	较好、使用正常、厂房
1133	焊机改造器件	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1134	气动交流电焊机	安徽泰新汽车工业有限公司	2	台	较好、使用正常、厂房
1135	拉弧螺柱焊机	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好、使用正常、厂房
1136	气体保护焊机	安徽泰新汽车工业有限公司	5	台	较好、使用正常、厂房
1137	液压摆式剪板机	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好、使用正常、厂房
1138	电极臂等	安徽泰新汽车工业有限公司	1	批	较好、使用正常、厂房
1139	焊钳等	安徽泰新汽车工业有限公司	1	批	较好、使用正常、厂房
1140	焊钳、电极臂等	安徽泰新汽车工业有限公司	1	批	较好、使用正常、厂房
1141	200吨/315吨包边液压机	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1142	车间网络点及冲焊 LED 屏项目	安徽泰新汽车工业有限公司	1	批	较好、使用正常、厂房
1143	采集终端	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好、使用正常、厂房
1144	纵向加密装置	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好、使用正常、厂房
1145	自行走式升降机	安徽泰新汽车工业有限公司	1	台	较好、使用正常、厂房
1146	沸石分子筛转轮	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1147	RTO 设备	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1148	风机	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1149	管道、过滤阀门及公共工程	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1150	电气系统	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1151	仪器仪表	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1152	第三方检测	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1153	阀门	安徽泰新汽车工业有限公司	1	批	较好、使用正常、厂房
1154	阀门增补	安徽泰新汽车工业有限公司	1	批	较好、使用正常、厂房
1155	第二批阀门	安徽泰新汽车工业有限公司	1	批	较好、使用正常、厂房
1156	厨房整套设备	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1157	10KV 高压开关柜等	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1158	美的多联空调机组	安徽泰新汽车工业有限公司	1	批	较好、使用正常、厂房
1159	焊装生产线	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1160	涂装生产线	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
1161	总装生产线	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房

1162	液压机	安徽泰新汽车工业有限公司	1	套	较好、使用正常、厂房
------	-----	--------------	---	---	------------