

附件 1

序号	抵押物名称	所有权或者使用权归属	数量、状况等概况
1	太阳能电池组件	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:35097 块; 规格: 单晶硅单玻组件 285Wp; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
2	直流防雷汇流箱	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:73 台; 规格: 16 进 1 出; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
3	直流防雷汇流箱	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:39 台; 规格: 12 进 1 出; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
4	逆变升压一体化箱变	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:10 台; 规格: 1250kVA 双分裂变压器; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
5	逆变升压一体化箱变	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:1 台; 规格: 630kVA 变压器; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
6	逆变升压一体化箱变	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:21 台; 规格: 并网逆变器(630KW); 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
7	66KV 高压设备	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:1 台; 规格: 66KV 油浸式电力变压器; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
8	66KV 高压设备	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:2 台; 规格: 66kV 断路器; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
9	66KV 高压设备	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:1 台; 规格: 66kV 电容式电压互感器; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地

10	66KV 高压设备	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:6 台; 规格: 66kV SF6 电流互感器; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
11	66KV 高压设备	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:3 台; 规格: 66kV 氧化锌避雷器; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
12	66KV 高压设备	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:4 组; 规格: 66kV 高压交流隔离开关; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
13	66KV 高压设备	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:1 台; 规格: PT 端子箱; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
14	66KV 高压设备	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:1 台; 规格: 检修箱; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
15	66KV 高压设备	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:2 台; 规格: 断路器端子箱; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
16	66kV 主变及配电装置安装材料	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:1 套; 规格: /; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
17	光伏厂区防雷接地	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:1 套; 规格: /; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
18	电力管理区防雷接地	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:1 套; 规格: /; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
19	无功补偿装置	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:1 套; 规格: 无功补偿一次设备; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
20	无功补偿装置	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:1 组; 规格: 隔离开关; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地

21	无功补偿装置	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:1套;规格:SVG控制系统装置;质量及状况:良好,由抵押人使用中;所在地:大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安10MW扶贫地面电站项目所在地
22	无功补偿装置	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:1台;规格:4000KVA变压器;质量及状况:良好,由抵押人使用中;所在地:大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安10MW扶贫地面电站项目所在地
23	无功补偿装置	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:1套;规格:网门及围栏;质量及状况:良好,由抵押人使用中;所在地:大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安10MW扶贫地面电站项目所在地
24	接地变、小电阻成套装置	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:1套;规格:DKSC-500/38.5;质量及状况:良好,由抵押人使用中;所在地:大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安10MW扶贫地面电站项目所在地
25	光伏厂区高压及通信电缆	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:3163米;规格:35kV交流电缆ZC-YJY23-26/35-3×70;质量及状况:良好,由抵押人使用中;所在地:大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安10MW扶贫地面电站项目所在地
26	光伏厂区高压及通信电缆	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:5284米;规格:通讯光缆GYFTA53-8B1;质量及状况:良好,由抵押人使用中;所在地:大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安10MW扶贫地面电站项目所在地
27	光伏厂区高压及通信电缆	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:775米;规格:直流电缆ZC-YJLHY23-0.6/1-2×50;质量及状况:良好,由抵押人使用中;所在地:大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安10MW扶贫地面电站项目所在地
28	光伏厂区高压及通信电缆	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:554米;规格:直流电缆ZC-YJLHY23-0.6/1-2×70;质量及状况:良好,由抵押人使用中;所在地:大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安10MW扶贫地面电站项目所在地
29	光伏厂区高压及通信电缆	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量:8007米;规格:直流电缆ZC-YJLHY23-0.6/1-2×95;质量及状况:良好,由抵押人使用中;所在地:大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安10MW扶贫地面电站项目所在地

30	光伏厂区高压及通信电缆	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量: 1675 米 ; 规格: 直流电缆 ZC-YJLHY23-0.6/1-2×120; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
31	光伏厂区高压及通信电缆	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量: 9562 米 ; 规格: 直流电缆 ZC-YJLHY23-0.6/1-2×150; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
32	光伏厂区高压及通信电缆	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量: 8627 米 ; 规格: 通讯电缆 ZC-RVYSP23-2×1.0; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
33	光伏电缆	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量: 73054 米 ; 规格: PV1-F1x4 正极 (红); 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
34	光伏电缆	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量: 77366 米 ; 规格: PV1-F1x4 负极 (黑); 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
35	光伏电缆	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量: 1595 套 ; 规格: MC4 接头; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
36	光伏电缆	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量: 337 米 ; 规格: 50 (W) x50 (H) 槽式桥架; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
37	光伏电缆	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量: 413 米 ; 规格: 100 (W) x50 (H) 槽式桥架; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
38	光伏电缆	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量: 111 套 ; 规格: 槽式玻璃钢异形桥架 500 (W) X100 (H) 变径 200 (W) X100 (H), 2.6 米; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地

39	光伏电缆	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量: 260 米 ; 规格: 50 (W) x50 (H) 槽式玻璃钢桥架; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
40	光伏电缆	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量: 75 米 ; 规格: 100 (W) x50 (H) 槽式玻璃钢桥架; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
41	光伏电缆	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量: 3000 米 ; 规格: DN80 夹砂玻璃钢管; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
42	光伏电缆	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量: 137 米; 规格: 汇流箱接地线 BVR-0.6/1-1*16; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
43	综合自动化设备	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量: 1 面; 规格: 主变保护屏; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
44	综合自动化设备	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量: 1 面; 规格: 主变测控屏; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
45	综合自动化设备	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量: 1 面; 规格: 35kV 母线保护屏; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
46	综合自动化设备	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量: 1 面; 规格: 66kV 母线保护屏; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
47	综合自动化设备	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量: 1 面; 规格: 公共测控屏; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
48	综合自动化设备	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量: 2 台; 规格: 间隔层网络交换机; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地

49	综合自动化设备	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量: 1 套; 规格: 通信接口屏; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
50	综合自动化设备	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量: 1 面 ; 规格: PMU 屏; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
51	通信系统、计费系统、调度数据网设备	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量: 1 套 ; 规格: /; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
52	光功率预测系统	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量: 1 套 ; 规格: /; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
53	AGC\AVC 系统	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量: 1 套 ; 规格: /; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
54	自动火灾报警系统	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量: 1 套 ; 规格: /; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
55	全厂安防监控	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量: 1 套; 规格: /; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
56	基础	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量: 10MW ; 规格: PHC 300 AB 70-7.0; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地
57	支架	大安昌盛日电太阳能科技有限公司	数量: 10MW ; 规格: Q235B; 质量及状况: 良好, 由抵押人使用中; 所在地: 大安昌盛日电太阳能科技有限公司吉林大安 10MW 扶贫地面电站项目所在地