

查封喀左县鑫丰金属制品有限公司设备设施清单 2

- 1、烧结储料仓 2 个(新增);编号 1
- 2、烧结红泥储备罐 1 套;编号 2
- 3、烧结系统 2 台天车(二混室一台**拆**、风机房**拆**一台);编号 3 **拆**
/63
- 4、四辊破碎机整体, 含两条皮带机和上料仓;编号 6
- 5、烧结机尾除尘和热矿筛及**事故矿筛拆**除尘整体设备电器部分共 3 套(含管路);编号 11/**12/13 拆**
- 6、烧结机主体、副主体钢结构厂房屋面;砖混地仓、配料室、混料室、值班室、车间等部分;编号 30/41/42/43/44
- 7、烧结砖混办公室一套;编号 45
- 8、喷煤煤粉库钢结构车间部分; 编号 15----26
- 9、喷煤车间整体部分(17 加热炉、19 料仓、皮带机、20 斗提机、料仓、21 磨机、22 储罐、喷吹管线、23-24 除尘、操作室、设备、25 砖混车间、15 钢结构框架、办公室)等;编号 15--17、19-26
- 10、1 台 S111600/10 变压器;编号 51
- 11、高炉风机房、砖混车间部分;编号 48
- 12、高炉配电室、砖混车间部分;编号 28/50
- 13、两套 60 米铸铁机, 含厂房;编号 52---62
- 14、两台 50T 天车及钢结构厂房车间;编号 52
- 15、烤包器五台套、包坑两个(立式 3 个、卧室 2 个);编号 57/58

- 16、铁钢包 22 个, 中包 8 个, 包梁 1 个, 搅拌机 3 个等; 编号 53---56
- 17、炼铁、炼钢、砖混办公室二层楼一套; 编号 66
- 18、三平台砖混钢结构办公楼两套; 编号 32/38
- 19、供水用蓄水池一个; 编号 40
- 20、食堂砖混房一套; 编号 39
- 21、车队维修车间、机加工车间、砖混房一套; 编号 4
- 22、料场值班室四间; 编号 9
- 23、内用加油站一套及二层小楼; 编号 67
- 24、10 质检取样、化验、9 砖混 8 钢结构车间三套; 编号 8/9/10/37/38
- 25、料场钢构挡风墙 6 面; 编号 7
- 26、备件、设备、资材、储备库五套(砖混钢结构); 编号 29/31/35/36
- 27、变压器至高压控制柜铜排部分及外网线路铁塔; 编号 69
- 28、变电站砖混配电室整体部分; 编号 68
- 29、烧结机尾除尘和热矿筛除尘整体设备, 含电器、管路等; 编号 11
- 30、单辊破碎机备用减速机 1 台; 编号 14
- 31、成品矿仓布袋除尘整体含电器 1 台套; 编号 11
- 32、四辊破碎机 1 台; 配套料仓和两条皮带机及电器; 编号 6
- 33、喷煤车间整体部分, 上料系统电器等; 编号 15---26
- 34、60 米链带式铸铁机, 含辅助设备电器 2 台套; 编号 52---62
- 35、34150T 汽车衡, 含电器 5 台套; 编号 33/34
- 36、高炉风机房, 编号 49; 炼钢风机房, 编号 65; 炼钢 70 吨吊车编号 47

37、机加工 1 台套;编号 5

38、库房 3 台套;编号 29/35

39、变压器共 7 台; 编号 51/64

40、50 亩外炼钢钢构车间; 编号 46

41、外网供水供电系统; 编号 40

42、选渣设备整体部分含电器(皮带机、干磨、三角架等); 编号 70