抵押物概况（附页）

名称	所有权归属	数量、质量、状况、所在地等情况
旋风分离器	锦州元成生化科技有限公司	数量：1台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
除尘风机	锦州元成生化科技有限公司	数量：1台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
纤维挤压脱水机	锦州元成生化科技有限公司	数量：1台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
除砂器	锦州元成生化科技有限公司	数量：1台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
纤维挤压脱水机	锦州元成生化科技有限公司	数量：1台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
除尘上料罐	锦州元成生化科技有限公司	数量：1台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
玉料输送水加热器	锦州元成生化科技有限公司	数量：1台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
纤维挤压脱水机	锦州元成生化科技有限公司	数量：1台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
亚硫酸储罐	锦州元成生化科技有限公司	数量：1台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
精淀粉乳罐	锦州元成生化科技有限公司	数量：1台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
稀玉米浆储罐	锦州元成生化科技有限公司	数量：2台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
淀粉除砂器	锦州元成生化科技有限公司	数量：2台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
玉米输送排气罐	锦州元成生化科技有限公司	数量：1台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
一级胚芽分离器	锦州元成生化科技有限公司	数量：1台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
玉米除石器	锦州元成生化科技有限公司	数量：1台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
澄清浓缩离心机A	锦州元成生化科技有限公司	数量：1台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
玉米浸泡罐	锦州元成生化科技有限公司	数量：1台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
澄清浓缩离心机B	锦州元成生化科技有限公司	数量：1台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
玉米浸泡罐	锦州元成生化科技有限公司	数量：1台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
玉米浸泡罐	锦州元成生化科技有限公司	数量：1台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
玉米浸泡罐	锦州元成生化科技有限公司	数量：1台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
生离心机	锦州元成生化科技有限公司	数量：1台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
二道磨前脱水筛	锦州元成生化科技有限公司	数量：1台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
玉米浸泡罐	锦州元成生化科技有限公司	数量：1台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
二道磨前脱水筛	锦州元成生化科技有限公司	数量：1台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
刮刀溢流液储罐	锦州元成生化科技有限公司	数量：1台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
玉米浸泡罐	锦州元成生化科技有限公司	数量：1台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
玉米浸泡罐	锦州元成生化科技有限公司	数量：1台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
稀麸质液储罐	锦州元成生化科技有限公司	数量：1台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
玉米浸泡罐	锦州元成生化科技有限公司	数量：1台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
二道磨后液罐	锦州元成生化科技有限公司	数量：1台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
刮刀滤液储罐	锦州元成生化科技有限公司	数量：1台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
玉米浸泡罐	锦州元成生化科技有限公司	数量：1台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
玉米浸泡罐	锦州元成生化科技有限公司	数量：1台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
二道磨	锦州元成生化科技有限公司	数量：1台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
玉米浸泡罐	锦州元成生化科技有限公司	数量：1台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
旋流器	锦州元成生化科技有限公司	数量：1台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
麸质浓缩离心机	锦州元成生化科技有限公司	数量：1台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
玉米浸泡罐	锦州元成生化科技有限公司	数量：1台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
二道磨	锦州元成生化科技有限公司	数量：1台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
玉米脱水筛	锦州元成生化科技有限公司	数量：1台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
反洗罐	锦州元成生化科技有限公司	数量：1台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
浓麸质储罐	锦州元成生化科技有限公司	数量：1台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
反洗罐	锦州元成生化科技有限公司	数量：1台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
反洗罐	锦州元成生化科技有限公司	数量：1台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
麸质真空过滤机	锦州元成生化科技有限公司	数量：1台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
浓玉米输送水罐	锦州元成生化科技有限公司	数量：1台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区

鼓风真空过滤机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
鼓风真空过滤机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
反洗罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
二级旋导分离器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
鼓风真空过滤机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
鼓风螺旋输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
沉砂槽	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
循环水罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
脱水槽	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
循环水冷却塔	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
工艺水罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
二氧化硫吸收塔	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
二氧化硫吸收塔	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
二氧化硫吸收塔	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
筛网清洗台	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
二氧化硫吸收塔	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
硫磺燃烧炉	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
硫磺燃烧炉	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
硫磺燃烧炉	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
硫磺燃烧炉	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
浓淀粉乳储罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
旋转过滤器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
事故水罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
三道磨进料罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
淀粉洗涤水罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
事故水罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
澄清离心机AB进料罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
三道磨前曲筛	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
废液罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
三道磨前曲筛	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
三道磨前曲筛	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
板框过滤机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
板框过滤机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
三道磨前曲筛	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
板框过滤机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
三道磨前曲筛	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
主离心机冲洗泵	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
三道磨后液罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
排气风机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
地下水槽	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
精淀粉乳储罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
胚芽洗涤筛	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
精淀粉乳储罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
胚芽洗涤筛	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
精淀粉高位槽	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
精淀粉高位槽	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
精淀粉高位槽	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
三道磨	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
精淀粉高位槽	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
碟片式离心机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
三道磨	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区

卧刀式离心机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
三道辊	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
三道辊	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
三道辊	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
胚芽挤压机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
胚芽挤压机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
纤维分离曲筛	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
纤维分离曲筛	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
纤维分离曲筛	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
纤维分离曲筛	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
纤维分离曲筛	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
纤维分离曲筛	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
纤维分离曲筛	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
纤维洗涤曲筛	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
纤维洗涤罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
排气风机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
纤维脱水曲筛	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
纤维脱水曲筛	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
纤维脱水曲筛	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
纤维脱水曲筛	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
纤维挤压脱水机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
亚硫酸中间罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
尾气风机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
汽水分离器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
闪蒸罐	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
凝结水罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
分气缸	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
玉米浆蒸发系统	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
碱罐/CIP罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
循环水冷却塔	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
循环水罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
密封水罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
地下水罐泵	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
旋风分离器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
旋风分离器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
旋风分离器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
胚芽干燥器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
胚芽干燥器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
干胚芽输送风机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
旋风分离器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
旋风分离器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
麸质干燥器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
麸质干燥器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
滚筒筛	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
麸质输送风机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
纤维干燥器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
纤维干燥器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
纤维干燥器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
纤维干燥器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
浸泡地下水槽	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
浓玉米浆储罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
淀玉米浆储罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区

头道磨	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
头道磨	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
头道磨	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
头道磨	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
头道磨后液罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
旋风分离器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
回转阀	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
回转阀	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
回转阀	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
引风机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
回转阀	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
引风机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
纤维输送风机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
纤维输送风机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
干淀粉输送风机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
纤维输送风机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
干淀粉输送风机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
纤维输送风机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
干淀粉输送风机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
干淀粉输送风机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
淀粉气流干燥机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
淀粉气流干燥机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
淀粉气流干燥机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
淀粉气流干燥机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
抛料器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
抛料器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
抛料器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
抛料器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
空气加热系统	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
空气加热系统	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
空气加热系统	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
空气加热系统	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
旋风分离器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
旋风分离器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
旋风分离器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
旋风分离器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
回转阀	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
回转阀	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
回转阀	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
回转阀	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
引风机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
回转阀	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
回转阀	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
回转阀	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
回转阀	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
旋转闭轴流风机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
旋转闭轴流风机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
空压机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
空压机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
空压机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
储气罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区

预过滤器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
精过滤器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
压缩空气干燥器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
滤油机	锦州元成生化科技有限公司	数 ，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
淀粉槽	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 50%，所在地：厂区
刮刀	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 50%，所在地：厂区
脱水干燥系统	锦州元成生化科技有限公司	数 ，质量：良好，状况：成新度 50%，所在地：厂区
新板框	锦州元成生化科技有限公司	数 ，质量：良好，状况：成新度 50%，所在地：厂区
回转阀	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 50%，所在地：厂区
冷凝水罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 65%，所在地：厂区
分汽缸	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 50%，所在地：厂区
地下水箱	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 65%，所在地：厂区
精淀粉乳罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 65%，所在地：厂区
精淀粉高位槽	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 65%，所在地：厂区
刮刀溢流罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 65%，所在地：厂区
刮刀滤液罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 65%，所在地：厂区
刮刀反洗罐	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 65%，所在地：厂区
空气加热系统	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 50%，所在地：厂区
干淀粉输送风机	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 50%，所在地：厂区
回转阀	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 50%，所在地：厂区
回转阀	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 50%，所在地：厂区
回转阀	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 50%，所在地：厂区
回转阀	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 50%，所在地：厂区
高压清洗机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 50%，所在地：厂区
淀粉洗涤旋流器	锦州元成生化科技有限公司	数 12 台，质量：良好，状况：成新度 50%，所在地：厂区
抛料器	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 55%，所在地：厂区
旋风分离器	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 70%，所在地：厂区
回转阀	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 55%，所在地：厂区
引风机	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 55%，所在地：厂区
文丘里管	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 55%，所在地：厂区
高压清洗机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 65%，所在地：厂区
刮刀离心机PLC控制系统	锦州元成生化科技有限公司	数 1 套，质量：良好，状况：成新度 65%，所在地：厂区
刮刀式离心机	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 75%，所在地：厂区
刮刀式离心机	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 75%，所在地：厂区
主离心机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 75%，所在地：厂区
麸质浓缩离心机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 75%，所在地：厂区
干胚穿仓	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
转鼓	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
对辊式轧胚机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
干转鼓出器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
蒸汽分配器	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
对辊式轧胚机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
干麸质储罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
混合油罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
第一闪发器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
第二闪发器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
蒸煮罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
纤维仓	锦州元成生化科技有限公司	数 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
锤片粉碎机	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
干胚输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
引风机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区

引风机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
预精机	锦州元成生化科技有限公司	数 6 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
混料仓	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
造粒机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
颗粒冷却塔	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
引风机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
冷凝水罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
乏水罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
除尘引风机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
筛罐	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
溶剂罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
未过滤油罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
溶剂加热器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
助滤剂配料罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
压缩空气储罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
第一蒸发器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
压滤机进料罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
板式密封过滤机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
粗油罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
成品油罐	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
密封油罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
循环水冷却塔	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
循环水槽	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
第二蒸发器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
过滤机碱洗槽	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
压缩空气储罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
干淀粉出仓	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
干淀粉储仓	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
蒸发冷凝器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
汽提冷凝器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
管束干燥机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
引风机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
浸出冷凝器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
称量料斗	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
风冷回转阀	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
静态过滤器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
轴流风机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
蒸脱机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
汽提塔	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
除尘引风机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
引风机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
石蜡吸附塔	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
石蜡解析塔	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
油车间自动控制系统	锦州元成生化科技有限公司	数 1 套，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
回转阀	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
循环水泵	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
稀油泵	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
回转阀	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
手工机械包装机	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
回转阀	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]
回转阀	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 [illegible]，所在地：[illegible]

风道风机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 55%，所在地：厂区
尾气风机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 55%，所在地：厂区
管束干燥机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 55%，所在地：厂区
蒸脱冷凝器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 75%，所在地：厂区
脱磨冷凝器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 75%，所在地：厂区
预榨机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 75%，所在地：厂区
粉碎机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 75%，所在地：厂区
摇臂钻床	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 30%，所在地：厂区
卧式车床	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 30%，所在地：厂区
卧式车床	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 30%，所在地：厂区
万能升降台铣床	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 18%，所在地：厂区
钻铣床	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 30%，所在地：厂区
车床	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 18%，所在地：厂区
鼓风机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
鼓风机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
引风机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
引风机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
脱硫除尘器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
脱硫除尘器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
供水储罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
旋膜除尘器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
旋膜除尘器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
供水储罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
循环水储罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
旋膜除尘器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
脱盐水罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
浓水罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
中间水箱	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
疏水扩容器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
碱储罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
疏水箱泵	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
碱计量罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
凝结水箱泵	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
酸储罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
连续排污膨胀器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
定期排污膨胀器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
酸计量罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
阻垢盐加药装置	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
消防泵	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
EGSB进料泵	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
消防泵	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
工业水箱泵	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
供水泵	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
汽轮机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
汽轮机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
供水泵	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
汽轮发电机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
供水泵	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
汽轮发电机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
循环水泵	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
循环水泵	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区

电动给水泵	锦州元成生化科技有限公司	数 4 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
再生水泵	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
慢速桥式起重机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
浓水泵	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
减温减压器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
高压泵	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
减温器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
高压泵	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
废水泵	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
加药系统	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
透平油专用滤油机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
砂滤床	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
砂滤床	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
砂滤床	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
活性碳床	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
活性碳床	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
换热器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
RO清洗罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
低压分汽缸	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
采暖机组	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
采暖机组	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
罗茨风机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
电磁振动给料机	锦州元成生化科技有限公司	数 4 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
电磁分离器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
混合床	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
混合床	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
中合池	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
电站冷却塔	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
供水站变压器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
沉淀池	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
沉淀池	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
沉淀池	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
沉淀池	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
波动筛煤机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
火炬	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
环锤式破碎机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
搅拌器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
搅拌器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
垂力曲筛	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
电子皮带秤	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
煤仓	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
来水接收罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
集料斗	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
滤液罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
预酸化罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
调节池	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
调节池	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
UASB	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
UASB	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
沉仓	锦州元成生化科技有限公司	数 3 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
EGSB	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区

电动鄂式闸门	锦州元成生化科技有限公司	数 3 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
EGSB	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
电动双侧翻式卸料器	锦州元成生化科技有限公司	数 5 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
EGSB	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
EGSB	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
冲灰水箱泵	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
浓缩罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
水封罐	锦州元成生化科技有限公司	数 11 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
空压机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
轴流风机	锦州元成生化科技有限公司	数 12 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
SBR池	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
SBR池	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
SBR池	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
SBR池	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
循环水罐（发电）	锦州元成生化科技有限公司	数 1 个，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
热水储罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 个，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
吸收塔	锦州元成生化科技有限公司	数 1 个，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
吸收塔	锦州元成生化科技有限公司	数 1 个，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
再生节析塔	锦州元成生化科技有限公司	数 1 个，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
事故槽	锦州元成生化科技有限公司	数 1 个，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
沼气储柜	锦州元成生化科技有限公司	数 1 个，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
硫泡沫槽	锦州元成生化科技有限公司	数 1 个，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
脱硫循环槽	锦州元成生化科技有限公司	数 1 个，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
低位水槽	锦州元成生化科技有限公司	数 1 个，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
EGSB进水泵	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
脱硫液封槽	锦州元成生化科技有限公司	数 1 个，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
脱硫液封槽	锦州元成生化科技有限公司	数 1 个，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
生活污水提升泵	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
生活污水提升泵	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
稀氨水储槽	锦州元成生化科技有限公司	数 1 个，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
中水回用泵	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
脱硫罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
滤水器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 个，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
滤水器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 个，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
滤水器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 个，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
滤水器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 个，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
板框压滤机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
蒸馏水器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
空压机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
高浓度来水接收泵	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
高浓度来水接收泵	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
板框进料泵	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
滤液泵	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
循环水提升泵	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
事故水泵	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
水解提升泵	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
UASB进水泵	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
UASB进水泵	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
EGSB进水泵	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
罗茨热水循环器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
污水处理器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区

污水回流泵	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
动力污水安装工程	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
螺旋板换热器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
低位槽液下泵	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
罗茨鼓风机	锦州元成生化科技有限公司	数 5 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
厂区凝结水管道	锦州元成生化科技有限公司	数 1 条，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
蒸汽管路	锦州元成生化科技有限公司	数 1 条，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
锅炉集散DCS控制系统	锦州元成生化科技有限公司	数 1 套，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
脱硫循环泵	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 50%，所在地：厂区
溶硫釜	锦州元成生化科技有限公司	数 1 个，质量：良好，状况：成新度 50%，所在地：厂区
压缩空气储罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 个，质量：良好，状况：成新度 65%，所在地：厂区
旋转格栅除污机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 50%，所在地：厂区
冷却塔	锦州元成生化科技有限公司	数 1 个，质量：良好，状况：成新度 50%，所在地：厂区
蒸汽锅炉	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 65%，所在地：厂区
蒸汽锅炉	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 65%，所在地：厂区
污水工艺管线	锦州元成生化科技有限公司	数 1 条，质量：良好，状况：成新度 65%，所在地：厂区
污水地下管网	锦州元成生化科技有限公司	数 1 条，质量：良好，状况：成新度 65%，所在地：厂区
污水在线连续检测系统	锦州元成生化科技有限公司	数 1 套，质量：良好，状况：成新度 87%，所在地：厂区
NO2-NO转换炉	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 90%，所在地：厂区
烟气监测系统	锦州元成生化科技有限公司	数 1 套，质量：良好，状况：成新度 91%，所在地：厂区
柴油发电机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 99%，所在地：厂区
输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
30M输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
30M输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
30M输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
30M输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
电动滚筛	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
溜筛	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
粗玉米料斗	锦州元成生化科技有限公司	数 8 个，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
粗玉米料斗	锦州元成生化科技有限公司	数 1 个，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
滚筒筛	锦州元成生化科技有限公司	数 1 套，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
滚筒筛	锦州元成生化科技有限公司	数 1 套，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
滚筒筛	锦州元成生化科技有限公司	数 1 套，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
滚筒筛	锦州元成生化科技有限公司	数 1 套，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
大杂斗	锦州元成生化科技有限公司	数 6 个，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
滚筒筛	锦州元成生化科技有限公司	数 1 套，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
滚筒筛	锦州元成生化科技有限公司	数 1 套，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
滚筒筛	锦州元成生化科技有限公司	数 1 套，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
滚筒筛	锦州元成生化科技有限公司	数 1 套，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
钢板仓	锦州元成生化科技有限公司	数 1 个，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
钢板仓	锦州元成生化科技有限公司	数 1 个，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
卧式除尘器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 个，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
卧式除尘器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 个，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
1-米地衡	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区

除尘地面	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
螺旋输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 3 台，质量：良好，状况：成新度 50%，所在地：厂区
烘干塔	锦州元成生化科技有限公司	数 1 套，质量：良好，状况：成新度 50%，所在地：厂区
螺旋输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 50%，所在地：厂区
螺旋输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 50%，所在地：厂区
螺旋输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 50%，所在地：厂区
倒粮机	锦州元成生化科技有限公司	数 4 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
倒粮机	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
自动化系统设备	锦州元成生化科技有限公司	数 1 套，质量：良好，状况：成新度 87%，所在地：厂区
18M输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 3 台，质量：良好，状况：成新度 46%，所在地：厂区
18M输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 4 台，质量：良好，状况：成新度 46%，所在地：厂区
皮带输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 4 台，质量：良好，状况：成新度 46%，所在地：厂区
皮带输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 4 台，质量：良好，状况：成新度 46%，所在地：厂区
皮带输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 65%，所在地：厂区
低压配电柜	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 55%，所在地：厂区
低压配电柜	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 55%，所在地：厂区
通风设备	锦州元成生化科技有限公司	数 97 米，质量：良好，状况：成新度 49%，所在地：厂区
玻璃钢通风柜	锦州元成生化科技有限公司	数 1 套，质量：良好，状况：成新度 49%，所在地：厂区
低压配电箱	锦州元成生化科技有限公司	数 1 面，质量：良好，状况：成新度 51%，所在地：厂区
电缆	锦州元成生化科技有限公司	数 300 米，质量：良好，状况：成新度 51%，所在地：厂区
厂区施工供电线路	锦州元成生化科技有限公司	数 322 米，质量：良好，状况：成新度 51%，所在地：厂区
稳压电源	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 51%，所在地：厂区
电缆桥架	锦州元成生化科技有限公司	数 1 条，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
电缆桥架	锦州元成生化科技有限公司	数 1 条，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
电缆	锦州元成生化科技有限公司	数 1 条，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
电缆	锦州元成生化科技有限公司	数 1 条，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
控制柜	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
低压配电柜	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
成品车间变压器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
成品车间变压器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
电缆桥架	锦州元成生化科技有限公司	数 1 条，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
配电柜	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
淀粉车间变压器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
电缆	锦州元成生化科技有限公司	数 1 条，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
淀粉车间变压器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
淀粉车间变压器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
淀粉车间变压器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
淀粉车间变压器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
厂1#变电器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
厂2#变电器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
煤粉斤地新	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
变压器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
免维护直流电源(主控楼)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
电缆桥架	锦州元成生化科技有限公司	数 1 条，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
电缆	锦州元成生化科技有限公司	数 1 条，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
配电柜	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
除尘器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
外设电缆桥架	锦州元成生化科技有限公司	数 1 条，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
外设电缆	锦州元成生化科技有限公司	数 1 条，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
淀粉计算机集散系统	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区
监控设备	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 60%，所在地：厂区

干燥间电缆	锦州元成生化科技有限公司	数 1 条，质量：良好，状况：成新度 65%，所在地：厂区
干燥间变压器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 65%，所在地：厂区
变送器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 65%，所在地：厂区
变送器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 65%，所在地：厂区
变送器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 65%，所在地：厂区
变送器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 65%，所在地：厂区
变送器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 65%，所在地：厂区
变送器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 65%，所在地：厂区
变送器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 65%，所在地：厂区
变送器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 65%，所在地：厂区
变送器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 65%，所在地：厂区
变送器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 65%，所在地：厂区
变送器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 65%，所在地：厂区
测振仪	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 65%，所在地：厂区
PH计	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 65%，所在地：厂区
厂区新监控系统	锦州元成生化科技有限公司	数 1 套，质量：良好，状况：成新度 85%，所在地：厂区
电子地上衡	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 90%，所在地：厂区
电子地上衡	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 90%，所在地：厂区
活塞压力计	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 35%，所在地：厂区
双门不锈钢交接箱	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 50%，所在地：厂区
标准温度计	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 47%，所在地：厂区
万能表	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 47%，所在地：厂区
铁离子分析仪	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 47%，所在地：厂区
钠离子浓度计	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 47%，所在地：厂区
全自动量热仪	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 47%，所在地：厂区
电子天平	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 47%，所在地：厂区
电子天平	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 47%，所在地：厂区
电子天平	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 47%，所在地：厂区
电热鼓风干燥箱	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 47%，所在地：厂区
电热鼓风干燥箱	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 47%，所在地：厂区
电热鼓风干燥箱	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 47%，所在地：厂区
电热干燥箱	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
电热干燥箱	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
电热干燥箱	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
电热干燥箱	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
电热干燥箱	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
电热干燥箱	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
电热干燥箱	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
真空干燥箱	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
生化培养箱	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
生化培养箱	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
霉菌培养箱	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
酸度计	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
酸度计	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
酸度计	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
酸度计	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
罗维朗比色计	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
罗维朗比色计	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
旋光仪	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
旋光仪	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
分光光度计	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区

分光光度计	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
显微镜	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
显微镜	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
白度计	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
超净工作台	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
电子拉力试验机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
电子天平	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
电子天平	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
电子天平	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
电子天平	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
电子天平	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
电子天平	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
电子天平	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
快速水分测定仪	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
快速水分测定仪	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
快速水分测定仪	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
快速水分测定仪	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
快速水分测定仪	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
快速水分测定仪	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
快速水分测定仪	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
快速水分测定仪	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
快速水分测定仪	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
振通908测振表	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
电子地上衡	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
电子地上衡	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
电子地上衡	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
电子台秤	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
电子台秤	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
电子台秤	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
电子台秤	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
电子台秤	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
油车间自动控制系统	锦州元成生化科技有限公司	数 1 套，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
淀粉计算机集散系统	锦州元成生化科技有限公司	数 1 套，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
淀粉车间控制室	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
消音器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
RO系统	锦州元成生化科技有限公司	数 1 套，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
锅炉集散DCS控制系统	锦州元成生化科技有限公司	数 1 套，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
主控室继电保护MPS系统	锦州元成生化科技有限公司	数 1 套，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
电站主控模拟屏	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
分散型控制系统	锦州元成生化科技有限公司	数 1 套，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
PH测量系统	锦州元成生化科技有限公司	数 1 套，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
DOS控制系统	锦州元成生化科技有限公司	数 1 套，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
温度仪表检定设备	锦州元成生化科技有限公司	数 1 套，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
压力仪表检定设备	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 66%，所在地：厂区
计量罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 47%，所在地：厂区
电子秤	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 47%，所在地：厂区
发电机接入系统	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 47%，所在地：厂区
仪器仪表	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 55%，所在地：厂区
电子台秤	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 55%，所在地：厂区
电子台秤	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 55%，所在地：厂区
电子天平	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 55%，所在地：厂区

水分测定仪	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 55%，所在地：厂区
可燃气体检测变送器GDT20	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 95%，所在地：厂区
气体分析仪YQ-QF	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 95%，所在地：厂区
等离子切割机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 30%，所在地：厂区
直流电焊机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 30%，所在地：厂区
等离子切割机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 30%，所在地：厂区
动力配电箱	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 30%，所在地：厂区
直流电焊机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 30%，所在地：厂区
直流电焊机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 30%，所在地：厂区
重锤式交流电焊机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 30%，所在地：厂区
液压弯管机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 30%，所在地：厂区
交直流两用钨氩弧焊机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 30%，所在地：厂区
交直流两用钨氩弧焊机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 30%，所在地：厂区
交流电焊机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 30%，所在地：厂区
线号机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 30%，所在地：厂区
工程水钻	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 35%，所在地：厂区
常压热水锅炉	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 30%，所在地：厂区
直流氩弧焊机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 35%，所在地：厂区
密封鄂式破碎机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 35%，所在地：厂区
密封式化验制样粉碎机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 35%，所在地：厂区
马沸炉	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 35%，所在地：厂区
马沸炉	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 35%，所在地：厂区
整流弧焊机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 35%，所在地：厂区
交流弧焊机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 35%，所在地：厂区
交流弧焊机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 35%，所在地：厂区
交流弧焊机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 35%，所在地：厂区
交流电焊机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 30%，所在地：厂区
等离子切割机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 30%，所在地：厂区
汽油两用炉灶	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 30%，所在地：厂区
汽泵	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 30%，所在地：厂区
电动套丝机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 30%，所在地：厂区
交流电焊机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 35%，所在地：厂区
交流电焊机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 35%，所在地：厂区
交流电焊机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 35%，所在地：厂区
交流电焊机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 35%，所在地：厂区
交流电焊机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 35%，所在地：厂区
磁座钻	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 35%，所在地：厂区
汽泵	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 35%，所在地：厂区
划线平台	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 35%，所在地：厂区
送饭提升机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 30%，所在地：厂区
直流氩弧焊机	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 35%，所在地：厂区
清洗机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 35%，所在地：厂区
清洗机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 35%，所在地：厂区
大型焊料机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 35%，所在地：厂区
弓锯床	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 35%，所在地：厂区
1t起重机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 35%，所在地：厂区
2t起重机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 35%，所在地：厂区
现场校验仪	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 35%，所在地：厂区
现场校验仪	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 35%，所在地：厂区
现场校验仪	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 35%，所在地：厂区
现场校验仪	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 35%，所在地：厂区

可控硅充电机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
刮板输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
刮板输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
斗式提升机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
斗式提升机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
斗式提升机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
斗式提升机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
斗式提升机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
斗式提升机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
刮板输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
刮板输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
斗式提升机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
斗式提升机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
生胚埋刮板机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
存料箱	锦州元成生化科技有限公司	数 1 个，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
斗提机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
封口装包装秤	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
预榨进料埋刮板机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
预榨进料埋刮板机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
斗提机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
分水箱	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
榨饼冷却埋刮板机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
斗提机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
溶剂周转库	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
粕料成品仓	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
回榨螺旋输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
石蜡分水箱	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
纤维料封口装包装机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
毛油箱	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
纤维料成品仓	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
副产品工艺管线	锦州元成生化科技有限公司	数 1 条，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
玉米自动扦样机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
外管线	锦州元成生化科技有限公司	数 1 条，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
埋刮板输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
除铁器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
玉米计量秤	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
榨油工艺管线	锦州元成生化科技有限公司	数 1 条，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
胚芽柏仓	锦州元成生化科技有限公司	数 1 个，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
风冷刮板	锦州元成生化科技有限公司	数 1 个，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
斗式提升机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
半自动阀袋包装机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
进料刮板输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
半自动阀袋包装机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
粕库工艺管线	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
半自动阀袋包装机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
湿料刮板输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
手工封袋包装机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
手工封袋包装机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
手工封袋包装机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
过滤工艺管线	锦州元成生化科技有限公司	数 1 条，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区

锥旋混料机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
热井	锦州元成生化科技有限公司	数 1 个，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
螺旋混料机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
螺旋混料机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
螺旋混料机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
返料螺旋输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
返料螺旋输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
进料螺旋输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
返料螺旋输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
返料螺旋输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
返料螺旋输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
返料螺旋输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
出料螺旋输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
出料螺旋输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
出料螺旋输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
出料螺旋输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
出料螺旋输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
粉碎机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
小型粉碎机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
供料螺旋	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
供料螺旋	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
供料螺旋	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
供料螺旋	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
解碎计量装置	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
解碎计量装置	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
解碎计量装置	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
解碎计量装置	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
玻璃钢通风柜	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
淀粉排风管道	锦州元成生化科技有限公司	数 1 条，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
纤维料缝口袋包装机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
淀粉包装工艺管线	锦州元成生化科技有限公司	数 1 条，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
氢瓶	锦州元成生化科技有限公司	数 1 个，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
斜皮带架输煤机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
斜皮带架输煤机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
平皮带架输煤机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
手动蝶阀门	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
垂板链除渣机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
垂板链除渣机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
刮板除渣机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
刮板除渣机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
斜皮带除渣机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
电动葫芦	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
玻璃钢通风柜	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
手板葫芦	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
电动葫芦	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
焊接机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
等离机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
皮带输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
皮带输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
皮带输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区
皮带输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 48%，所在地：厂区

皮带输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
皮带输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
干燥间工艺管线	锦州元成生化科技有限公司	数 1 条，质量：良好，状况：成新度 66%，所在地：厂区
干燥间电缆桥架	锦州元成生化科技有限公司	数 1 条，质量：良好，状况：成新度 66%，所在地：厂区
可燃气体报警器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 45%，所在地：厂区
密封锤式粉碎筛分机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 49%，所在地：厂区
移动可升降式输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 54%，所在地：厂区
移动可升降式输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 54%，所在地：厂区
送料螺旋	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 54%，所在地：厂区
封包机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 54%，所在地：厂区
减速机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 54%，所在地：厂区
等离子切割机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 67%，所在地：厂区
皮带输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 80%，所在地：厂区
皮带输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 80%，所在地：厂区
皮带输送机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 80%，所在地：厂区
电焊机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 80%，所在地：厂区
等离子电焊机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 80%，所在地：厂区
换热器压力钳	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
喷码机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
液压热熔对接焊机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
罗斯蒙特英文手操器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
逆变直流电焊机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
电锤	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
3#锅炉工程(03-01-01)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 套，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
厂区工艺(03-01-02)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 条，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
供水站工程(03-03-01)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 套，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
3#煤仓（309-3）	锦州元成生化科技有限公司	数 1 套，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
电气系统(03-02)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 套，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
污水站工程(03-03-02)	锦州元成生化科技有限公司	数 3 套，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
输送机(303-B)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
输送机(306-B)	锦州元成生化科技有限公司	数 3 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
中间水泵(P305C)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
脱盐水泵(P302C)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
动力配套电缆	锦州元成生化科技有限公司	数 1 条，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
低压开关柜	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
电磁流量计	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
氧量分析仪	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
仪表柜	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
PH变送器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
动力配套电缆桥架	锦州元成生化科技有限公司	数 1 条，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
1#灰仓(104-3-2)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
高压开关柜(AH418)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
高压开关柜(AH419)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
高压开关柜(AH3418)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
储罐(WV0201C)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 个，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
脱盐水罐(V0300)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
离心泵(1677-6)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
离心泵(1677-5)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
变送器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
闸阀(高差球球体(H307C)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
活性碳过滤器(P303C)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区

机械过滤器(R301D)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
反渗透系统(R305C)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
循环流化床锅炉(101-3)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
鼓风机(102-3)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
鼓风机(102-4)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
引风机(103-3)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
电磁除铁器(303-2)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
齿轮泵(101-3-2B)	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
螺杆空压机(501-1)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
耐压称重给煤机(309-3)	锦州元成生化科技有限公司	数 3 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
气力输灰系统(104-3-1)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 套，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
锅炉高压给水泵(213-5)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
刮板运输机(401-3)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
冷渣机(404-1)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
冷渣机(404-2)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
3#锅炉DSC系统	锦州元成生化科技有限公司	数 1 套，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
电动执行器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
热式质量流量计	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
涡街流量计	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
弯管流量计	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
事故池(WY0107B)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
污水站配套管线	锦州元成生化科技有限公司	数 1 条，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
冷却塔(R201B)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
150T玉米地衡	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
煤地衡(150T)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
带式压滤机水处理系统	锦州元成生化科技有限公司	数 1 套，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
海关电子卡口系统	锦州元成生化科技有限公司	数 1 套，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
电磁振动给料机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
可逆式碎煤机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
自清理滚筒筛煤机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
空压机	锦州元成生化科技有限公司	数 3 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
无蛋白淀粉车间工艺管线	锦州元成生化科技有限公司	数 1 条，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
纤维干燥器(2001-5)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
纤维干燥器(2001-6)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
麸质干燥器(1901-A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
无蛋白淀粉电缆桥架	锦州元成生化科技有限公司	数 1 条，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
接触好氧池	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
4#锅炉(101-04)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
循环水罐(1401-A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
玉米浸泡罐(1401-A-1/2)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
C-1冷凝器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
纤维旋风分离器(2008-A-1	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
蛋白旋风分离器(1908-A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
浸后玉米储罐(1501-A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
工艺水罐(1690-A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
淀粉乳储罐(1635-A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
胚芽洗涤罐(1542-A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
玉米输送储罐(1414-A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
淀粉乳储罐(1621-A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
洗后玉米罐(1505-A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
玉米浸后罐(1505-A	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区

二道酸后液槽(1512-A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
精磨前进料罐(1516-A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
精磨后液罐(1522-A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
稀浆槽(1590-A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
粗淀粉乳储罐(1597-A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
稀蛋质液储罐(1603-A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
纤维洗涤槽(1563-A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
淀粉洗涤水罐(1650-A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
事故水罐(1694-A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
精淀粉乳储罐(1675-A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
密封水罐(1697-A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
浓碱罐(1647A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
转鼓碱洗罐(1647B)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
过滤机液罐(2223-2)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
中水罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
污泥浓缩罐	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
K111斗提机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
K103斗提机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
K101地漏	锦州元成生化科技有限公司	数 1 套，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
工艺尾气回收工程	锦州元成生化科技有限公司	数 1 套，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
压缩空气公共管线	锦州元成生化科技有限公司	数 1 套，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
转鼓滤液罐(1628A-1/2)	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
一效预热器(V1-A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
二效预热器(V2-A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
一效分离器(S1-A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
三效分离器(S3-A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
四效分离器(S4-A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
一效蒸发器(H1-A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
二效蒸发器(H2-A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
三效蒸发器(H3-A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
四效蒸发器(H4-A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
二效分离器(S2-A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
冷凝器(C-1)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
锤磨(2025-4)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
搅拌器(1673A地坑)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
旋风分离器(1908-A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
旋风分离器(2008-1A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
旋风分离器(2008-2A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
淀粉洗涤旋流器(1638-1/1	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
浓碱罐(1647-C)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
工业水箱(1#)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
软水箱(1#)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
凝结水箱(1#)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
纤维输送风机(2011-1/5A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
鼓风机(102-5)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
鼓风机(102-6)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
引风机(103-1)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
除尘(309-4)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
气体灭火系统	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
纤维洗涤泵(1562A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
一效出料泵(1502A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区

二级脱苯分离泵(1614A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
一级脱苯分离器(1508A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
二级脱苯分离器(1515A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
循环水泵(1482A-1/4)	锦州元成生化科技有限公司	数 4 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
淀粉洗涤泵(1647A-1/12)	锦州元成生化科技有限公司	数 12 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
板式换热器(1652-B/C)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
头道磨(1504A-1/2)	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
二道磨(1511A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
精磨(1520A-1/2)	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
除砂器(1653A)	锦州元成生化科技有限公司	数 4 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
除砂器(1416A)	锦州元成生化科技有限公司	数 3 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
除砂器(1593A-1/2)	锦州元成生化科技有限公司	数 28 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
除石器(1411A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
纤维洗涤槽(1563A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
精淀粉乳泵(1677A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
淀粉洗后液槽(1655A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
旋流器组(1638A-1/12)	锦州元成生化科技有限公司	数 12 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
主离心机进料泵(1598A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
澄清离心机进料泵(1657A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
转鼓进料泵(1623A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
麸质浓缩离心机进料泵(16	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
工艺水泵(1691A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
预浓缩离心机进料泵(1592	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
洗涤水泵(1651A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
头道磨后液槽(1505A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
二道磨后液槽(1512A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
纤维洗涤曲筛进料泵(1562	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
纤维分离曲筛(1549A)	锦州元成生化科技有限公司	数 12 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
纤维洗涤曲筛(1550A)	锦州元成生化科技有限公司	数 20 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
二道磨前脱水筛(1510A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
精磨进料曲筛(1519A)	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
埋刮板(118A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
回转过滤器(1594A-1/2)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
锅灰仓(4#)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
浸后玉米脱水筛(1412A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
分汽缸(1452A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
消防水箱(4#)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
4#锅炉配电系统	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
除石器冲洗水泵(1414A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
一效循环泵(P1A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
二效循环泵(P2A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
三效循环泵(P3A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
四效循环泵(P4A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
一效出料泵(P5A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
二效出料泵(P6A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
三效出料泵(P7A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
四效出料泵(P8A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
凝结水泵(P9A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
消化液回流泵(WXHP-1)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
沉淀提升泵(WYHP-1)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
污泥回流泵(WHHP-2)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区

中水回用泵(WZSP-1)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
副压称重式给煤机(309-4-	锦州元成生化科技有限公司	数 3 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
碎煤机(305-4)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
高压用电及电量复控公共	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
冷却塔(1480-1A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
冷渣机(405-1/2)	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
4#炉疏水泵(108-3/4)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
4#炉凝结水泵(110-3/4)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
4#炉工业水泵(123-3/4)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
方形逆流玻璃钢冷却塔(14	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
循环水冷却塔(1480-1A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
回转过滤器(1601A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
回转过滤器(1604A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
回转过滤器(1599A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
回转过滤器(1648A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
回转过滤器(1594-1/2A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
纤维挤压机(1571-5)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
湿后玉米输送泵(1402-13/	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
鼓风机(1915A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
鼓风机(2011-4/5)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
刮板输送机(401-4/5)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
鼓风机(601-1/3)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
鼓风机(WV602-1/2)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
浓缩污泥泵(PW601)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
布袋除尘器(104-4)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
刮板输送机(401-3)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
刮板输送机(401-5)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
皮带输送机(307-2)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
皮带输送机(307-3)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
滚筒筛(304-4)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
烟尘脱硫系统	锦州元成生化科技有限公司	数 1 套，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
泡气悬浇系统	锦州元成生化科技有限公司	数 1 套，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
离心机(1595A-1/2)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
密封水泵(1698A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
滚筒筛(K104-1/2)	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
滚筒筛(K105-1/2)	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
无蛋白淀粉车间电缆	锦州元成生化科技有限公司	数 1 批，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
旋膜除氧器(105-1/4)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
旋流器组(1508A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 套，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
玉米配电柜	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
皮带输送机K114	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
皮带输送机K102	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
旋流器K107	锦州元成生化科技有限公司	数 1 套，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
旋流器组(1515A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
离心机(1807A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
离心机(1800A)	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
湿后玉米输出泵(1404-3/4	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
定期排污膨胀器(117-1	锦州元成生化科技有限公司	数 1 套，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
连续排污膨胀器(116-1	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
脱气水泵(1603-1/2)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
脱气加药泵(1531-1)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区

蒸发碱液泵(1647)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
表面凝结水泵(P11A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
浓玉米浆泵(1492A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
稀玉米浆输送泵(1410A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
粗淀粉乳泵(1592-3)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
板式换热器(1605A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
板式过滤机(1624A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
板框滤液泵(1626A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
淀粉电器安装	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
闪蒸罐(1449A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
纤维脱水曲筛(1569A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
压榨水罐(1634A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
胚芽分离洗涤脱水曲筛(15	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
亚硫酸中间泵(1440A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
废液泵(1659A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
锤片式粉碎机(2025-4A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
胚芽洗涤槽(1543A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
压榨水泵(1625A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
工业洗衣机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
高压变频调速系统	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
胚芽干燥机(1801A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
螺旋输送机(1629A-1/2)	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
榨油机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
自动隔膜压滤机(1624A-6)	锦州元成生化科技有限公司	数 6 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
头道磨后曲筛(1510A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
纤维分离曲筛进料泵(1561	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
蒸发蒸汽喷射器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
防腐排气离心风机(1565A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
防腐排气离心风机(1530A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
水环真空泵(P10-1/2A)	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
精磨进料泵(1518A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
锤片式粉碎机(1911-1/2A)	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
玉米输送水泵 (14.04)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
地下水潜泵 (1699A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
振筛筛(1913A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
稀蛋质降温换热器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
淀粉乳中间冷却器(1/2A)	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
浸泡液循环加热器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
回转阀(1909A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
回转阀(2012-1/2A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
回转阀(2009-1/2A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
回转阀(1914A)	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
螺料空压机(1/2A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
胚芽挤压机(1546A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
高压引风机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
螺旋输送机(1903A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
螺旋输送机(1904A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
螺旋输送机(1905A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
螺旋输送机(1906A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
螺旋输送机(2002-5A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
螺旋输送机(2001-5A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区

螺旋输送机(2005-5A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
螺旋输送机(2006-5A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
干燥机下料槽	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
刮刀(1680-7/8)	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
烘干塔(2#)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
空气加热系统(2105-7/8)	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
成品车间配电柜	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
刮刀闪蒸罐(1449A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
解碎计量罐(2102-7/8A)	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
DCS控制系统	锦州元成生化科技有限公司	数 1 套，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
表面冷凝器(SC-2)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
板式换热器(1652-A/B)	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
化工离心泵(1647-1)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
化工离心泵(1647-12)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
引风机(2110-7/8)	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
刮刀反洗罐(1688-7/8)	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
湿淀粉调浆罐(1675-B)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
精淀粉乳泵(1677B)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
抛料器(2104-7/8)	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
吨袋螺旋(2416)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
移动应急发电机(动力)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
板链输送机(2136)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
纤维干燥器(2001-7)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
螺旋混料机	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
脱水转筛(1570A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
列管换热器(1306A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
斗式提升机(H106)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
斗式提升机(H103)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
皮带输送机(H112)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
皮带输送机(H105)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
皮带输送机(H102)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
皮带输送机(H113)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
皮带输送机(H110)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
袋滤器(2130)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
离心通风机(2507)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
稀玉米浆泵(1408A)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
减速机(2139-1/3)	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
供料螺旋(2103-7/8)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
淀粉配电柜(2#)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
给料机头(2127-5)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
吨秤(2137-1/2)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
吨秤(2138-1/3)	锦州元成生化科技有限公司	数 2 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
金金属检测机探头(2140-1	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
螺旋输送机(2508)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
螺旋输送机(2509)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
螺旋输送机(2510)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
螺旋输送机(2511)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
粉碎机(2512)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
小型输送机(2514)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
螺旋输送机(2515)	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区
风机消声器	锦州元成生化科技有限公司	数 1 台，质量：良好，状况：成新度 100%，所在地：厂区

重力分离曲筛(1660A)	锦州元成生化科技有限公司	数	1	台	质量：良好	状况：成新度 100%	所在地：厂区
皮带输送机(X-3.5-1/2)	锦州元成生化科技有限公司	数	2	台	质量：良好	状况：成新度 100%	所在地：厂区
皮带输送机(X-5-1/2)	锦州元成生化科技有限公司	数	2	台	质量：良好	状况：成新度 100%	所在地：厂区
螺旋输送机(2020)	锦州元成生化科技有限公司	数	1	台	质量：良好	状况：成新度 100%	所在地：厂区
离心通风机(2014-1/2A)	锦州元成生化科技有限公司	数	2	台	质量：良好	状况：成新度 100%	所在地：厂区
高速平链机	锦州元成生化科技有限公司	数	1	台	质量：良好	状况：成新度 100%	所在地：厂区
电焊机	锦州元成生化科技有限公司	数	1	台	质量：良好	状况：成新度 100%	所在地：厂区
起重机	锦州元成生化科技有限公司	数	1	台	质量：良好	状况：成新度 100%	所在地：厂区
切割机	锦州元成生化科技有限公司	数	1	台	质量：良好	状况：成新度 100%	所在地：厂区
厂区供水管路	锦州元成生化科技有限公司	数				状况：成新度 70%	所在地：厂区
玉米除晒场	锦州元成生化科技有限公司	数	69,059.00	平方米		状况：成新度 70%	所在地：厂区
烟囱	锦州元成生化科技有限公司	数量：	6米*15米*120米	米		状况：成新度 70%	所在地：厂区
6.6K进线地沟	锦州元成生化科技有限公司	数	40.00	米		状况：成新度 70%	所在地：厂区
脱盐水管道	锦州元成生化科技有限公司	数	1,100.00	米		状况：成新度 70%	所在地：厂区
循环水管道	锦州元成生化科技有限公司	数	260	米		状况：成新度 70%	所在地：厂区
厂区供水一次网	锦州元成生化科技有限公司	数	476	米		状况：成新度 70%	所在地：厂区
厂区供水二次网	锦州元成生化科技有限公司	数	4,024.50	米		状况：成新度 70%	所在地：厂区
污水供暖管路	锦州元成生化科技有限公司	数	480.00	米		状况：成新度 70%	所在地：厂区
总排水明渠	锦州元成生化科技有限公司	数	51.20	立方米		状况：成新度 85%	所在地：厂区
集水井	锦州元成生化科技有限公司	数	7.85	平方米		状况：成新度 85%	所在地：厂区
生活污水接收池	锦州元成生化科技有限公司	数	220.00	立方米		状况：成新度 85%	所在地：厂区
动力供热管路	锦州元成生化科技有限公司	数	2,602.00	米		状况：成新度 70%	所在地：厂区
厂区管道支架	锦州元成生化科技有限公司	数	800.00	米		状况：成新度 85%	所在地：厂区
厂区排水管道	锦州元成生化科技有限公司	数	1,693.00	米		状况：成新度 70%	所在地：厂区
厂区道路	锦州元成生化科技有限公司	数	30,650.00	平方米		状况：成新度 85%	所在地：厂区
厂区围墙	锦州元成生化科技有限公司	数量：	0.25*0.3*2578	米		状况：成新度 85%	所在地：厂区
厂区路灯	锦州元成生化科技有限公司	数	120.00	个		状况：成新度 85%	所在地：厂区
篮球场	锦州元成生化科技有限公司	数	720.00	平方米		状况：成新度 70%	所在地：厂区
厂区绿化	锦州元成生化科技有限公司	数	22,100.00	平方米		状况：成新度 85%	所在地：厂区
黑山玉米检斤地衡	锦州元成生化科技有限公司	数	0.00	平方米		状况：成新度 60%	所在地：厂区
干燥间外支架	锦州元成生化科技有限公司	数	130.00	立方米		状况：成新度 70%	所在地：厂区
玉米烘干塔	锦州元成生化科技有限公司	数	1.00	米		状况：成新度 45%	所在地：厂区
风机防雨棚	锦州元成生化科技有限公司	数	95.00	平方米		状况：成新度 75%	所在地：厂区
南门涵洞	锦州元成生化科技有限公司	数	20.00	平方米		状况：成新度 85%	所在地：厂区
热电站线桥	锦州元成生化科技有限公司	数	120.00	米		状况：成新度 75%	所在地：厂区
污水沉淀池	锦州元成生化科技有限公司	数	1.00	座		状况：成新度 75%	所在地：厂区
除盐土煤棚、坑、线桥	锦州元成生化科技有限公司	数	12,600.00	平方米		状况：成新度 75%	所在地：厂区
污水站建筑工程	锦州元成生化科技有限公司	数	9,616.00	平方米		状况：成新度 85%	所在地：厂区
玉米大门	锦州元成生化科技有限公司	数	25米			状况：成新度 75%	所在地：厂区
成品车间通廊	锦州元成生化科技有限公司	数	50.00			状况：成新度 85%	所在地：厂区
厂区沟池	锦州元成生化科技有限公司	数	23.00			状况：成新度 85%	所在地：厂区
出口备货场地	锦州元成生化科技有限公司	数	10,000.00	平方米		状况：成新度 85%	所在地：厂区
省剂库	锦州元成生化科技有限公司	数	66.50	平方米		状况：成新度 85%	所在地：厂区
玉米接收棚	锦州元成生化科技有限公司	数	480.00	平方米		状况：成新度 75%	所在地：厂区
脱盐水罐(V0300)	锦州元成生化科技有限公司	数	1.00	座		状况：成新度 85%	所在地：厂区
原水罐(V0103)	锦州元成生化科技有限公司	数	1000*190	米		状况：成新度 90%	所在地：厂区
厂外道路排水管道	锦州元成生化科技有限公司	数	190.00	米		状况：成新度 90%	所在地：厂区
动力煤场挡墙	锦州元成生化科技有限公司	数	137.00	米		状况：成新度 100%	所在地：厂区
污水站土建(05-03-02)	锦州元成生化科技有限公司	数	430.00	平方米		状况：成新度 100%	所在地：厂区
厂区电力合通桥架	锦州元成生化科技有限公司	数	950.00	米		状况：成新度 100%	所在地：厂区

1#仓(104-3-2)	锦州元成生化科技有限公司	数	座		状况：成新度 100%，所在地：厂区
污水站配套管线	锦州元成生化科技有限公司	数	300.00	米	状况：成新度 100%，所在地：厂区
第二玉米场地	锦州元成生化科技有限公司	数	11,100.00	平方米	状况：成新度 100%，所在地：厂区
雅美电子卡口系统	锦州元成生化科技有限公司	数	700.00		状况：成新度 100%，所在地：厂区
汽车上料台工程	锦州元成生化科技有限公司	数	5座		状况：成新度 100%，所在地：厂区
铁路专用线	锦州元成生化科技有限公司	数	1,390.00	米	状况：成新度 80%，所在地：厂区