

# 重庆市第一中级人民法院

## 查封清单

(2021)渝01执614号之九

名称	所有权人	数量、质量、状况、所在地等情况
组件	黄龙东泽新能源开发有限公司	20MW, 质量优质, 状况良好, 位于黄龙县界头庙乡景家塬黄龙东泽 20MW 光伏发电项目地
交流汇流箱		90 台, 6 进 1, 质量优质, 状况良好, 位于黄龙县界头庙乡景家塬黄龙东泽 20MW 光伏发电项目地
箱式变压器		17 台 1250kv, 质量优质, 状况良好, 位于黄龙县界头庙乡景家塬黄龙东泽 20MW 光伏发电项目地
通讯柜		17 台, 质量优质, 状况良好, 位于黄龙县界头庙乡景家塬黄龙东泽 20MW 光伏发电项目地
站用变		1 套, 质量优质, 状况良好, 位于黄龙县界头庙乡景家塬黄龙东泽 20MW 光伏发电项目地
高低压开关柜		1 批, 质量优质, 状况良好, 位于黄龙县界头庙乡景家塬黄龙东泽 20MW 光伏发电项目地
组串式逆变器		500 台, 质量优质, 状况良好, 位于黄龙县界头庙乡景家塬黄龙东泽 20MW 光伏发电项目地
支架		20MW, 质量优质, 状况良好, 位于黄龙县界头庙乡景家塬黄龙东泽 20MW 光伏发电项目地
地桩	黄龙东泽新	20MW, 质量优质, 状况良好, 位于黄龙县界头庙乡景家塬黄龙东泽 20MW 光伏发电项目地

1*4 光伏线缆	能源开发有 限公司	500 千米;质量优质, 状况良好, 位于黄龙县界头庙乡 景家塬黄龙东泽 20MW 光伏发电项目地
高低压电缆		1 套, 质量优质, 状况良好, 位于黄龙县界头庙乡景家 塬黄龙东泽 20MW 光伏发电项目地
电缆头		1 套, 质量优质, 状况良好, 位于黄龙县界头庙乡景家 塬黄龙东泽 20MW 光伏发电项目地
光缆采购		1.5 万米, 质量优质, 状况良好, 位于黄龙县界头庙乡 景家塬黄龙东泽 20MW 光伏发电项目地
其他电缆		3.2 万米, 质量优质, 状况良好, 位于黄龙县界头庙乡 景家塬黄龙东泽 20MW 光伏发电项目地
防火墙		2 台, 质量优质, 状况良好, 位于黄龙县界头庙乡景家 塬黄龙东泽 20MW 光伏发电项目地
升压站设备		1 套, 质量优质, 状况良好, 位于黄龙县界头庙乡景家 塬黄龙东泽 20MW 光伏发电项目地
110kv 外送线路材 料		1 套, 质量优质, 状况良好, 位于黄龙县界头庙乡景家 塬黄龙东泽 20MW 光伏发电项目地

人民法院  
章(182)